

## Oprava a servis CAMIVA EPA 30S, RZ 2T7 0184

Činnost	Počet ks	Cena práce+dílů bez DPH	Cena za úkon celkem	Cena za úkon celkem s DPH
Vyjmutí a zpětná montáž 4 pístů stabilizačních podpěr	1	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč	21 296,00 Kč
Přetěsnění a kontrola pístů stabilizačních podpěr	2	15 235,00 Kč	30 470,00 Kč	36 868,70 Kč
Potenciometr (snímač délky vysunutí)	2	48 550,00 Kč	97 100,00 Kč	117 491,00 Kč
Přetěsnění a kontrola pístů stabilizačních podpěr, výměna potenciometru (snímače délky)	2	37 230,00 Kč	74 460,00 Kč	90 096,60 Kč
Montáž a demontáž řídicí desky podvozku (UCC)	1	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč	15 367,00 Kč
Karta řídicí jednotky UCC	1	55 500,00 Kč	55 500,00 Kč	67 155,00 Kč
Nastavení a vyladění systému komunikace UCC s ostatními jednotkami žebříku	1	16 800,00 Kč	16 800,00 Kč	20 328,00 Kč

Cena bez DPH celkem

**304 630,00 Kč**

Cena s DPH celkem

**368 602,30 Kč**