

HASIPrevize a služby
v oboru požární ochrany

IČO: 627 08 139 DIČ: 248 - 620 106 1614

Číslo

5-08-

Čís. dopor.

Zpracoval

Ukl. znak

Jaromír NEKOVAŘÍK

IČO 62708139

DIČ 248-6201061614

229

FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Město Králové

Revize a údržba

požárních vodovodů

Vladimír KALÍK

Jaromír NEKOVAŘÍK

= n í k

prací firmy HASIP prováděných v rámci kontroly požárních
vodovodů dle ČSN 730873 - Požární vodovody
a kontroly hasicích přístrojů

1. Ověření dokumentace požárního vodovodu

Prohlídka objektu - kontrola hlavního uzávěru vodovodu

Kontrola horizontálních rozvodů a stoupacích potrubí

Kontrola funkce ochrany potrubí

- u budov s hydrantovými výtoky "D" a

"C" s jednoduchými rozvody

/za budovu/... 50,- - 80,-

- u budov s hydrantovými výtoky "C", min. třemi

stoupacími potrubími, budovy se suchovody /za budovu/... 80,- - 150,-

2. Kontrola volného přístupu k požárním výtokům, označení

Kontrola neporušenosti plomb hydrantových skříní

Kontrola příslušenství požárních hydrantů /za hydrant/...

5x 12,-

3. Kontrola funkce požárních hydrantů

Kontrola potřebného množství požární vody a tlaku u

jednotlivých hydrantů, kontrola celkového přetlaku

a) /za hydrant/...

10x 50,-

b) - v případě dohody o pravidelném provádění

provozních kontrol

/za hydrant/... 40,-

4. Kontrola funkce suchovodu /nezavodněného pož.vodovodu/

Zkouška zavodnění celého potrubí, kontrola tlaku

u nejvyššího výtoku

/za suchovod/... 120,-

5. Kontrola jednotlivých výtoků suchovodu

Kontrola označení a příslušenství

/za výtok/... 8,-

6. Kontrola čerpací stanice pro zvýšení tlaku požární

vody - u budov s dalším tlakovým pásmem /za čerp.stanici/...

150,-

7. Kontrola přenosných hasicích přístrojů - PHP

/za PHP/... 20x 23,-

Ceny jsou uvedeny bez 5 % DPH.


Tlakové zkoušky a výměna náplní PHP v předepsaných termínech budou objednavateli účtovány dle ceníku servisní organizace v závislosti na typu PHP.

Drobné závady na hydrantových výtocích a příslušenství /dotažení požárních spojek, přemotání hadic, oprava zámku hydrant.skříně/ jsou bezodkladně odstraňovány v průběhu kontroly a účtovány částkou 80,-Kč/hod.

Závady většího rozsahu /opravy ventilů, doplnění chybějícího materiálu apod./ budou řešeny jednotlivě po dohodě s odběratelem.

elném provádění provozních
HASIP dle čl. 73 ČSN 730873,
položce 3b) tohoto ceníku.
na HASIP sama sledovat termíny
z zabezpečovat funkčnost
přístrojů.

Další požadavky na práce a služby v oboru PO zde neuvedené je možno projednat s pracovníky níže podepsanými.



Za firmu HASIP

Jaromír Nekovařík, technik PO
Vladimír Kalík, technik PO