

## VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. 05

ve smyslu č. 1.4. a násl. Rámcové smlouvy o dílo č. 962/6/31/2016-1970

Objednatel:

**ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY**

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

jejímž jménem jedná velitel VÚ 1970 Vyškov

brig. gen. Ing. Josef Kopecký, MSc.

se sídlem kanceláří: ul. Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: 26030881/0710

Zhotovitel:

**T O P S E R V I S, s.r.o.**

se sídlem Brno, Bayerova 29, PSČ 602 00

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 28118

jejímž jménem jedná Petr ŠEBELA – jednatel společnosti

Identifikační číslo: 253 49 490

DIČ: CZ25349490

Bankovní spojení: Sberbank, a.s.

Číslo bankovního účtu: 4060007368/6800

značka a typ datapojektoru	výr. číslo	rozsah opravy	cena v CZK bez DPH	cena v CZK včetně DPH
ACER PD727	EYJ5001001730017375910 EYJ5001001728003FC5910	Výměna lampového modulu 2x Výměna balastu zdroje lampy 2x Výměna ventilátoru 2x Výměna color wheel 1x Mechanické čištění 2x	2 004,00	2 624,84
BENQ MX 764	PDA9B01104000S PDA9B01099000	Výměna DMD chipu 2x Výměna lampového modulu 2x Výměna color wheel 1x Výměna ventilátoru 1x Mechanické čištění 2x		
BENQ MP 720	PDC56000658LJ0 PDC5600065SLJ0T	Výměna lampového modulu 2x Výměna balastu zdroje lampy 2x Výměna DMD chipu 2x Mechanické čištění 2x		
BENQ PD 6100	99J8677BEE438021700T	Výměna lampového modulu Výměna ventilátoru Výměna color wheel Mechanické čištění		
BENQ PB 8140	PDNA500201SUO	Výměna lampového modulu Výměna balastu zdroje lampy Výměna ventilátoru Mechanické čištění		
<b>Celková cena dílčího plnění:</b>			<b>53 727,00</b>	<b>65 009,67</b>
<b>Termín zahájení dílčího plnění:</b>	<b>po přijetí této Výzvy k poskytnutí plnění</b>			
<b>Termín ukončení dílčího plnění:</b>	<b>do 15 pracovních dnů od přijetí této Výzvy k poskytnutí plnění nejpozději do 12.12.2016</b>			

Za objednatele  
1.12.2016

Za zhotovitele  
1.12.2016