

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1 - Hradčany

IČ: 49366076
DIČ: CZ49366076
Telefon: 224 371 111
Fax: 224 372 343

Bankovní spojení:

Dodavatel :

TECHNISERV, spol. s r.o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020

Útvar: 334 Oddělení údržby nemovitostí

Externí číslo (ginis): HRADP00BQPWE

Datum vystavení: 16.1.2019

Cena bez DPH: 19 770,00 Kč

Termín plnění: 31.1.2019

Cena celkem: 23 921,70 Kč

Zakázka: 170000271880 Empírová vila (Lumbeho vila) - EZS

Na základě předešlé dohody u Vás objednááme:

V SOULADU S UZAVŘENOU SERVISNÍ SMLOUVOU Č.J.: SPH3154/2017, ČL.1 BOD 3 SPECIFIKACE PRACÍ A SLUŽEB NAD RÁMEC PAUŠÁLNÍ CENY U VÁS OBJEDNÁVÁM V SOULADU S VAŠÍ NABÍDKOU ROZSAHU A SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK Č.20018/0208/085
OPRAVA VADNÉHO VENKOVNÍHO DUÁLNÍHO DETEKTORU PERIMETRICKÉHO SYSTÉMU PZTS NA LUMBEHO VILE DLE RMA-0481/2019 20018/0208/085 9

Správa Pražského hradu

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 29.01.2019 akceptována Dodavatelem: TECHNISERV, spol. s r.o.

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.