

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v. číslo v SSD
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

D.I.K. Consulting, s.r.o.

Sídlo: K Větrovu 543, 251 68 Kamenice

IČO: 24792128

DIČ: CZ24792128

Zastoupená: 

Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 241502140/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 174621

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.03.2018 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/64/2018 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.09.2018, jejímž předmětem je provedení:

- a) ročních kontrol u automobilních plošin Bronto Skylift:
 - F44 RLX MB Econic RZ: 6T0 0796, č. nastavby 5774 - 001
 - TLK 23-12 MB Econic RZ: 4T4 5982, č. nastavby 5355 - 452
 - TLK 23-12 MB Econic RZ: 4T4 5983, č. nastavby 5354 - 451
- b) servisu po desetiletém provozu u plošiny F32 RLX MB Econic RZ: 5T7 5639, č. nastavby 5372 - 006

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na provedení dodatečných činností (víceprací), nutných pro řádný a spolehlivý provoz hasičské plošiny Bronto Skylift F32RLX, č. nastavby 5372-006, RZ: 5T7 5639. V rámci následné kontroly podle § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů však objednatel zjistil, že seznam položek uvedený v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo neodpovídá rozsahu a celkové ceně skutečně provedených prací, neboť obsahuje také položky, které neměly být a nebyly provedeny a které nejsou součástí celkové ceny víceprací. Proto se smluvní strany v souladu s ustanoveními § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly na úpravě seznamu položek - rozpisu cen

náhradních dílů a práce tak, aby odpovídal skutečnosti, přičemž upravený seznam je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a smlouvy o dílo a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – upravený rozpis cen náhradních dílů a práce.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele:

brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

Rozpis cen náhradních dílů a práce (odstranění závad, které byly následně zjištěny při provádění 10-letého servisu hasičské plošiny Bronto Skylift F32RLX 5372-006)

	cena bez DPH / kus	cena bez DPH / celkem
16 ks Kluzák podpěra AA430510	1 240,00 Kč	19 840,00 Kč
16 ks Kluzák podpěra A0538590	1 480,00 Kč	23 680,00 Kč
2 ks baterie RAM 00011400B	1 320,00 Kč	2 640,00 Kč
1 ks Kulový kohout vodní ochrany koše 81045690	1 440,00 Kč	1 440,00 Kč
1 ks páčka vodní ochrany koše A0576130	440,00 Kč	440,00 Kč
1 ks Spojovací hadice vodní ochrany koše 00006869	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč
1 ks Vídlice vodní ochrany koše 00000654	840,00 Kč	840,00 Kč
1 ks Ultrazvukový sensor 00008698	20 640,00 Kč	20 640,00 Kč
1 ks Kryt točnice G0028260	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč
2 ks Kulový kohout 2" nádrž 81045830	4 280,00 Kč	8 560,00 Kč
1 ks Ukazatel stavu oleje 81061150	1 160,00 Kč	1 160,00 Kč
1 ks Displej ustavení podvozku	184 168,00 Kč	184 168,00 Kč
1 ks Těsnící O-kroužek na suchovodu v točnici	11 216,00 Kč	11 216,00 Kč
1 ks Těsnící sada hydraulického bloku v koši	17 600,00 Kč	17 600,00 Kč
108,5 h práce	3 680,00 Kč	399 280,00 Kč
Svařování externě	82 800,00 Kč	82 800,00 Kč
Výměna šroubů na točnici	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč
Repase válce externě	102 400,00 Kč	102 400,00 Kč
	celkem Kč bez DPH	921 864,00 Kč
	celkem Kč včetně DPH 21%	1 115 455,44 Kč