

Cenový návrh

ze dne

13. února 2019

Dodavatel:
ARTE RYCHNOV spol.s.r.o.
Dlouhá Ves 193
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Odběratel:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Vaše objednávka číslo/ze dne

Věc:

KAISER S10 v.č.500171 - závada na podvozku

výměna hlavního kabelového svazku podvozku

výměna kabelových svazků velkých kol

mytí vnitřní části podvozku, upevňovací materiál, mazací tuk do spojů

poz.	Druh zboží	katalogové číslo	Mj	cena	množství	cena celkem
1	kabelový svazek	20016900	kus	25 341,00 Kč	1	25 341,00 Kč
2	kabelový svazek	20022433	kus	3 574,00 Kč	2	7 148,00 Kč
3	kabelový svazek	20015430	kus	663,00 Kč	1	663,00 Kč
4	dopravné	zahraniční	kus	6 000,00 Kč	1	6 000,00 Kč
5	voděodolný silikonový tuk do spojů		kus	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč
6	elektromateriál		kus	1 000,00 Kč	1	1 000,00 Kč
7	práce	odhad	hod	500,00 Kč	50	25 000,00 Kč
celkem v Kč bez DPH						67 152,00 Kč

Termín dodání :

Skladem u výrobce dodání 2-4 pracovní dny
Oprava stroje 2-10 pracovních dní.

Veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.

Platba po opravě dodání převodem.

13.2.2019


Dlouhá Ves 193
516 01 Rychnov nad Kněžnou
servis