

Faktura

Daňový doklad



CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

Pekařská 53

656 91 Brno

Číslo faktury:

► **4095056706**

Datum vystavení dokladu:

09.01.2019

Číslo zákazníka:

► **10425**

Datum uskutečnění zd. plnění:

09.01.2019

IČ: 00209775

Datum splatnosti:

DIČ: CZ00209775

30.01.2019

Dodací list číslo:

Vaše objednávka:

objednávka mailová

ze dne:

Naše číslo zakázky:

4212021577

Projekt ID:

Příjemce plnění

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ
A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

Pekařská 53

656 91 Brno

Požadavek: 000300126682

Servisní zakázka: 004505116286

Vybavení: 1010551036

Pol.	Množství / jednotka	Označení dodávky / plnění	MJ	Jednotková cena	DPH	Celková cena	Měna
000001 (000010)	1,830 H	hodinová sazba SP Cena AL: N ECCN: N Statistické číslo zboží EU: *	1H	1.200,00	21,00%	2.196,00	CZK
000002 (000020)	12,660 H	hodinová sazba SP Cena AL: N	1H	1.200,00	21,00%	15.192,00	CZK

Příjemce:
**CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ
A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE**

Číslo faktury:
4095056706

Datum vystavení dokladu:
09.01.2019

Dodací list číslo:

Datum uskutečnění zd. plnění:
09.01.2019

Pol.	Množství / jednotka	Označení dodávky / plnění	MJ	Jednotková cena	DPH	Celková cena	Měna
000003 (000030)	1 KS	08898889 Detector side covers, set Cena AL: 91999UA	1KS	61.992,00	21,00%	61.992,00	CZK
000004 (000050)	1 KS	10519723 Kabelwinde komplett fuer Europa Cena AL: 91999UA	1KS	68.040,00	21,00%	68.040,00	CZK
Netto						147.420,00	
Výstupní DPH						30.958,20	CZK
Celkem s DPH						178.378,20	CZK

Objednatel

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ
A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE

Pekařská 53
656 91 Brno

Zakázka na:

Siemens Healthcare, s.r.o.

Customer Services

Místo

CKTCH Brno

Pekařská 53
656 91 Brno

► Zakázka 004505116286-0020-1 z 22.11.2018 v 14:39 hodin

Vše značká: Objednávka matová

Přístroj/zařízení:	Označení přístroje / Sériové číslo:	Text zakázky nebo Popis práce:	Nahlášeno kým:
MOBILETT XP Digital	1818447 / 3496	Vymena Cable winder a ramecek detektoru	██████████ A

Pol. č.	*)	Datum	Čas		Počet odpracovaných hodin	Ujeté km	Poznámky
			příchod	odchod			
1	DC	08.01.2019	12:40	13:10	0,50		
2	DP	08.01.2019	13:10	20:20	7,17		
3	DC	08.01.2019	20:20	20:40	0,33		

- Nahlášené požadavky/poruchy/error kód apod.:
Vymena cable winder

- Popis provedených akcí:

Rozkrytovani
Rozkabelovani
Vymena cable winder
Vymena krytu detektoru
Zakabelovano
Zakrytovani
Test pospojeni
Backup
Test zarizeni v Analogovem i digitalnim rezimu - vporadku

- Závěr/následné kroky:

Predani zarizeni Mobilett XP Digital do provozu

*) DP - Doba práce, DC – Doba cesty

Spotřeba materiálu:

Pol. č.	Množství	Číslo materiálu/Katalogové číslo	Popis materiálu
1	1	1000720947	10519723 /Kabelwinde kom
2	1	1000707539	08898889 /DETECTOR SIDE

Siemens Healthcare, s.r.o.

Customer Services


IČO: 04179960, DIČ: CZ04179960

Zapsaná v OR vedeném městským soudem v Praze, o



Podpis technika nebo zhotovitel:

Podpis zákazníka nebo práci převzal:



Siemens Healthcare, s.r.o.

Customer Services

IČO: 04179960, DIČ: CZ04179960
Zapsaná v OR vedeném městským soudem

