

14. pluk logistické podpory
Hranická 900, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31, ID datové schránky MO ČR: hjyaavk

Čj. MO 26094/2019-4854

Lipník nad Bečvou . února 2019

Výzva k provedení BO č. 26094/2019-4854

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 171050292 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: [redacted] velitel VÚ 4854 Lipník nad Bečvou Hranická 900, 751 31 [redacted]		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: [redacted] Kontaktní osoba: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	T815 6x6 CAS11 FEKAL	Registrační značka:	[redacted]
Rok výroby:	2000		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: <ul style="list-style-type: none">- prolínání oleje u mechanismu vývěvy- přetěsnění vstupu a výstupu do jímky (styřelé těsnění)- výměna klínových řemenů pohonu vývěvy- oprava lanového mechanismu zdvihu rezervy.kola- oprava ovládací páky vypouštěcího ventilu jímky- oprava vzduchové soustavy- vadná signalizace teploty motoru (kontrola chladicí soustavy)- vadná signalizace mazání motoru (kontrola mazací soustavy)- oprava osvětlení přístrojové desky- oprava spínací skříně (kontrola diagnostiky startu)- výměna bez.pásu spolujezdce- oprava nastavení sedadla spolujezdce- oprava řízení (vůle v řízení)- oprava světelné soustavy (pozičních světla)- únik oleje z motoru- slabý účinek brzdové soustavy- únik oleje z ovládací soustavy pomocného ústrojí (uzáv. diferenciálu, přední náhon, vývěva)- vyčištění a oprava jímky.- prolínání hydr.kapaliny z vyrovnávací nádrže servořízení- výměna štítu palubní desky- výměna těsnění čelního skla- výměna palivové hadice nezávislého topení			

- výměna stěračů
- provedení všech zákonných revizí

Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady:

- Provozní sešit.
- Protokol o předání a převzetí.

Požadavek na provedení defektace:

~~U útvaru~~ U zhotovitele ~~Neprovádět~~*

Požadavek na místo provedení opravy:

~~U útvaru~~ U zhotovitele
V místě plnění úkolu*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla: dle centrální smlouvy.

Doplňující informace (požadavky):

* nehodící se škrtněte

Popis provádění díla:

Místo provedení BO: U zhotovitele

Termín (doba) ukončení provedení díla: 30 pracovních dnů po potvrzení výzvy k provedení BO poslední smluvní stranou .

TD zhotovitele číslo * :

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Celkem bez DPH:				1 364 198,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Poznámka:Nabídková cena celkem **1 364 198 Kč** bez DPH.

Nabídková cena celkem 1 650 680 Kč s DPH.

(slovy: milionšestsetpadesáttisícšestsetosmdesát korun nula haléřů českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 364 198 Kč, sazba DPH 21 % činí 286 482 Kč.

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončení do 30 pracovních dní po písemném potvrzení této výzvy.

Velitel VÚ 4854 Lipník nad Bečvou
[redacted].....
(podepsáno elektronicky)Jednatel firmy ANZA s.r.o.
[redacted].....
(razítko a podpis)