

DODACI ADRESA	ODBERATEL
Adresa: Thomayerova nemocnice Videňská 800 140 59 Praha 4	Adresa: Thomayerova nemocnice Videňská 800 140 59 Praha 4
Kontakt:	

VAŠE ZNAČKA	INVENTÁRNÍ KÓD ZP	NÁZEV ZP	IČ ODBĚRATELE	DATUM VYSTAVENÍ
SoD 22-04/01	12857	Infant Flow Driver CPAP MK-2	00064190	07.03.2019
NAŠE ZNAČKA	SERIOVÉ ČÍSLO ZP	VÝROBCE	SERVISNÍ TECHNIK	PLATNOST KALKULACE
	05391	VIASYS Healthcare		21.03.2019

Dobrý den,
zasílám cenovou kalkulaci opravy přístroje Infant Flow Driver CPAP na základě BTK ze dne 18.1.2019,
ML 19-0050.

DPH	OBJ. č.	POPIS	KS	CENA/KS	-%	CELKEM	VCETNE DPH
21	S24-B10501	Blender CPAP - exchange	1				
21	PST	Hodina práce servisního technika	2				
21	VP01	Výjezdní poplatek PHA	1				

Poznámka pro zákazníka:

Jedná se o výměnu směšovače AIR/O2
(měřené hodnoty na hranici tolerance).

Výměna nutná (předepsaná výrobcem).

Celkem netto: 30 095,00
Celkem včetně DPH: 36 414,95

Umístění ZP:

NO JIP

DARTIN spol. s r.o.