

**Objednávka č. 1942150020050**

Poř.čís.EK

Příloha: Ano

Příloha (-y): 2

List (-y, -ů): 2

24

Zastoupený:

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo

**1842150010092**

ze dne

22.10.2018

u Vás objednávané:

Provedení	<b>běžné opravy</b>	vozidla	<b>AUT.OCTAVIAHCOMBI1,9 VP</b>	VPZ: <b>024-26-71</b>
VIN vozidla:	<b>TMBHS21Z472159446</b>	RZ: <b>0</b>	Stav počítadla: <b>144 600 km</b>	<b>I,DPSI/I.Sk/Sedlec</b>

Na základě zaslané defektace závad žádáme o provedení BO v rozsahu:

- oprava hlavy válců motoru

Předpokládaná cena včetně DPH

**61 879,40 Kč**

Předpokládaná cena bez DPH

**51 140,00 Kč**

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíž zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:

Telefon:

Telefon:

Email:

V Turovcí dne

V Táboře dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:



Vozidlo: SKODA OCTAVIA II  
SPZ / VIN: 024-26-71  
Rok výroby:  
Stav km:

Vytvořil:

## Kalkulace

Turovec, 27.02.2019

Číslo	Označení	Množ.	Cena (Kč)	Sleva	Celkem (Kč)
MMO 01 402 401 0	Hlava válce	1 Ks	32 454,00		32 454,00
REI 02-34302-01	Sada těsnění, hlava válce	1 Ks	1 950,00		1 950,00
REI 14-32121-01	Sada šroubu pro hlavy valcu	1 Ks	792,00		792,00
1A05520001M	Vyměnit hlavu válců	1 000 PH	1,99		1 990,00
REI 71-35884-00	Těsnění, kryt hlavy válce	1 Ks	277,00		277,00
REI 81-34367-00	Těsnící kroužek hřídele, vackový hřídel	2 Ks	339,00		678,00
REI 12-26058-02	Sada těsnění, dřík ventilu	1 Ks	179,00		179,00
AE FOL175	Zdvíhátko ventilu	8 Ks	382,00		3 056,00
BOH 1 987 948 526	Vodní pumpa + sada ozubeného remene	1 Ks	5 257,00		5 257,00
FEB 46527	Sada na opravy, jednotka trysky čerpadla	4 Ks	624,00		2 496,00
BOH 1 457 429 192	Olejový filtr	1 Ks	155,00		155,00
CLC ANTIFREEZE D 1	Chladicí kapalina G12+ 1L	8 Ks	107,00		856,00
1V155487556	Motorový olej 5W-40	4 Ks	250,00		1 000,00
Celkem:					51 140,00
21.0% DPH:					10 739,40
K úhradě:					61 879,40

VZHLÉDET K PROVEDENÍ MONTÁŽI VIS OPRAVU DOPORUČUJI  
REALIZOVAT.

# Objednávka č.

Poř.čís.EK

Příloha: Ano

Příloha (-y): 1

List (-y, -ů): 1

24D

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **1842150010092** ze dne **22.10.2018** u Vás objednávané:

Provedení	<b>defektace závad</b>	vozidla	<b>AUT.OCTAVIAHCMBI1,9 VP</b>	VPZ: <b>024-26-71</b>
VIN vozidla:	<b>TMBHS21Z472159446</b>	RZ: <b>0</b>	Stav počítadla: <b>144 600 km</b>	I.DPSI/I.Sk/Sedlec

- únik chladicí kapaliny

Předpokládaná cena včetně DPH **0,00 Kč**Předpokládaná cena bez DPH - **Kč**

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíž zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: [REDACTED]

V Turovci dne **27.02.2019**V Táboře dne **26.02.2019**

Za zhotovitele: [REDACTED]

Za objednatele: [REDACTED]

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: [REDACTED]