

Výzva k provedení běžné opravy č. 1984070020110/C2

V souladu s čl. III. Odst. 2. rámcové dohody č. 171050289 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6</p> <p>Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. David KLEMENT velitel VÚ 8407 Praha VÚ 8407, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>	<p>Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice</p> <p>Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>
Typ/modifikace techniky:	Tatra T-815 CAS 32
Registrační značka:	[REDACTED]
Rok výroby:	[REDACTED]
<p>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</p> <p>Popis závady: <i>Závady stromího spodku vozidla: Korozí blatníků a podbělů zadní nápravy. Ztřeštělé těsnění dveří buďky řidiče. Nefunkční houkačka. Nevýhovující čalounění sedaček řidiče a velitele, vřle v mechanismu seřizování sedaček. Opatřené výplně dveří. Polný mechanismus clon proti slunci – při jízdě padají do výhledu řidiče. Nespolehlivá funkce elektroinstalace kabiny. Špatná funkce regulátor tlaku vzduchové soustavy vozidla. Zhoršená reflexivita čelního zpětného zrcátka. Nefunkční válec zdvojeného vypínání spojky (nemožnost vypnutí spojky od účelové nastavy). Netěsné hrdlo palivové nádrže. Netěsnosti poklopu kabiny. Samovolné zavzdušňování palivové soustavy. Vřle v čepch řízení menší než provozní.</i></p> <p><i>Závady speciální nastavy vozidla: Výsuvný osvětlovací stožár nedrží ve vysunutě poloze. Nevýhovující osvětlení výsuvného osvětlovacího stožáru. Vřle v kloubech kloubových hřidelů náhonu čerpadla. Nečistý stav vody v nádrži na vodoznaku. Nevýhovující uložení čerpadla.</i></p> <p>Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>provozní sešit včetně příloh</i></p>	
Požadavek na provedení defektace:	<input type="checkbox"/> U útvaru <input type="checkbox"/> U zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input type="checkbox"/> U útvaru <input checked="" type="checkbox"/> U zhotovitele*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla: 30. 4. 2019

Doplňující informace (požadavky):

* nelodící se skříně

Popis provádění díla: Běžná oprava – běžná oprava strojího spodku, nástavby viz. příloha č.1

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: 30. duben 2019

TD zhotovitele číslo *:

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Viz příloha	390,00	1153	449 670,-
Materiálové náklady:	Viz příloha		70	887 293,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 336 963,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace – Protokol o provedené defektaci – 2 listy

Nabídková cena celkem 1 336 963 Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem 1 617 725,23 Kč s DPH.

(slovy: jedenmilionšestsetšedmnácttisícšestmsetdvacetpět 23/100 korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 336 963 Kč, sazba DPH 21 % činí 280 762,23 Kč.

V Praze

Velitel VÚ
plk. gšt. Ing. D
ZV 24.
plk. gšt. Ing. Lib
(razítko a podp)

27. 03. 2019

V Pardubicích

27. 03. 2019

(razítko a podpis zhotovitele)

Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 2625209

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jakož jménem jedná: Ing. Michal JAKŠ - jednatel společnosti Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Provozovatel: VÚ 8407 Praha Kbely kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: 973 [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAS32 [REDACTED]

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu a materiálu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
1 Příprava kabiny pro lakování (broušení, tmelení)	8 920 Kč	22	1	17 500 Kč	21 175 Kč
2 Výměna těsnících gum kabiny	2 800 Kč	4	1	4 360 Kč	5 276 Kč
3 Oprava opotřebovaných výpíní dveří, kož.madel u dveří a	10 300 Kč	15	1	16 150 Kč	19 542 Kč
12 Lakování kabiny pinič + RAL 3000	12 987 Kč	39	1	28 197 Kč	34 118 Kč
13 Oprava sluneční clony	7 239 Kč	4	1	8 799 Kč	10 647 Kč
14 Oprava odkládací police včetně ovládacích prvků	8 692 Kč	14	1	14 152 Kč	17 124 Kč
15 Oprava elektropneumatického akustického zařízení (houk	7 369 Kč	12	1	12 049 Kč	14 579 Kč
16 Oprava osvětlovacích prvků	6 321 Kč	8	1	9 441 Kč	11 424 Kč
17 Oprava elektroinstalace kabiny	8 632 Kč	9	1	12 142 Kč	14 692 Kč
18 Oprava a kontrola funkce přístrojové desky	6 981 Kč	7	1	9 711 Kč	11 750 Kč
22 Oprava regulátor tlaku	3 500 Kč	4	1	5 060 Kč	6 123 Kč
23 Oprava elektrické instalace podvozek	9 900 Kč	33	1	22 770 Kč	27 552 Kč
57 Výměna sedaček + opěrky , řidič + velitel	35 000 Kč	10	1	38 900 Kč	47 069 Kč
59 Oprava osvětlovacího pneumatického výsuvného stožáru	53 900 Kč	14	1	59 360 Kč	71 826 Kč
60 Oprava osvětlení výsuvného stožáru	17 000 Kč	8	1	20 120 Kč	24 345 Kč
61 D+M účelová nastavba	5 000 Kč	40	1	20 600 Kč	24 926 Kč
62 Oprava panel ovládní pneumatické prvky	33 987 Kč	45	1	51 537 Kč	62 360 Kč
63 Oprava výměna zadní žebřík nastavby	12 000 Kč	8	1	15 120 Kč	18 295 Kč
64 Oprava osvětlení vnitřku nastavby	14 000 Kč	12	1	18 680 Kč	22 603 Kč
65 Oprava osvětlení okolí nastavby	11 000 Kč	8	1	14 120 Kč	17 085 Kč
67 Výměna vysokotlakého bubnu	44 300 Kč	7	1	47 030 Kč	56 906 Kč
70 Oprava držáků dýchací techniky	18 000 Kč	8	1	21 120 Kč	25 555 Kč
71 Oprava a vyvaření přední skříně	19 000 Kč	12	1	23 680 Kč	28 653 Kč
72 Oprava a vyvaření zadní skříně	17 000 Kč	11	1	21 290 Kč	25 761 Kč
73 Opískování přední skříně	0 Kč	8	1	3 120 Kč	3 775 Kč
74 Polepení přední skříně oboustraně pozinkovaným plechem	10 000 Kč	32	1	22 480 Kč	27 201 Kč
75 Nástřik přední skříně plničem a RAL 3000	8 000 Kč	29	1	19 310 Kč	23 365 Kč
76 Opískování zadní skříně	0 Kč	8	1	3 120 Kč	3 775 Kč
77 Polepení zadní skříně oboustraně pozinkovaným plechem	10 000 Kč	32	1	22 480 Kč	27 201 Kč
78 Nástřik zadní skříně plničem a RAL 3000	8 000 Kč	29	1	19 310 Kč	23 365 Kč
79 Oprava nahoru výklopných dveří	9 000 Kč	10	1	12 900 Kč	15 609 Kč
80 Oprava pěnové soustavy	15 300 Kč	19	1	22 710 Kč	27 479 Kč
82 Oprava paluba přední bedny	5 345 Kč	8	1	8 465 Kč	10 243 Kč

83	Oprava paluba zadní bedny	4 963 Kč	8	1	8 083 Kč	9 780 Kč
84	Oprava paluby nádrže	11 398 Kč	16	1	17 638 Kč	21 342 Kč
88	Oprava kastlíku za nápravou	9 637 Kč	11	1	13 927 Kč	16 852 Kč
89	Výměna blatníků a podběhů zadní nápravy	16 587 Kč	32	1	29 067 Kč	35 171 Kč
90	Oprava stavoznaku vody led technologie	8 900 Kč	6	1	11 240 Kč	13 600 Kč
91	Oprava stavoznaku pěnídla led technologie	8 400 Kč	6	1	10 740 Kč	12 995 Kč
95	Oprava kardanů náhonu čerpadla	10 300 Kč	8	1	13 420 Kč	16 238 Kč
96	Oprava armatur sání a sání z nádrže	6 390 Kč	12	1	11 070 Kč	13 395 Kč
97	Oprava uložení čerpadla	7 000 Kč	8	1	10 120 Kč	12 245 Kč
99	Oprava čerpadla	61 980 Kč	25	1	71 730 Kč	86 793 Kč
102	Oprava a přetěsnění technologie vč.lakování	63 900 Kč	39	1	79 110 Kč	95 723 Kč
103	Oprava vývodů do boku	16 328 Kč	19	1	23 738 Kč	28 723 Kč
104	Oprava AL roletek v přední bedně	41 394 Kč	18	1	48 414 Kč	58 581 Kč
105	Oprava AL roletek v zadní bedně	35 963 Kč	16	1	42 203 Kč	51 066 Kč
111	Oprava a přetěsnění stávající lafety	21 440 Kč	32	1	33 920 Kč	41 043 Kč
114	Oprava uložení příslušenství včetně hadic v bednách AL	11 300 Kč	40	1	26 900 Kč	32 549 Kč
115	Oprava uložení příslušenství na palubě vozidla	7 380 Kč	12	1	12 060 Kč	14 593 Kč
117	Barevná úprava dle vyhlášky včetně nápisů	11 600 Kč	16	1	17 840 Kč	21 586 Kč
119	Oprava krytu rampy AISI 304	4 500 Kč	3	1	5 670 Kč	6 861 Kč
120	Oprava sváděcí aleje	12 600 Kč	4	1	14 160 Kč	17 134 Kč
121	Oprava výstražného osvětlení vzadu	5 600 Kč	6	1	7 940 Kč	9 607 Kč
126	Výměna zpětné zrcátko čelní	3 500 Kč	4	1	5 060 Kč	6 123 Kč
129	Oprava výsuvné piato v levé přední bedně	11 396 Kč	17	1	18 026 Kč	21 811 Kč
142	Výměna válec zdvojeného vypínání spojky vč. výroby držák	8 000 Kč	6	1	10 340 Kč	12 511 Kč
150	Oprava rámu vč.zadních příčníků	2 950 Kč	32	1	15 430 Kč	18 670 Kč
156	Oprava víko palivové nádrže	2 545 Kč	8	1	5 665 Kč	6 855 Kč
157	Oprava a celkové přetěsnění odkalovací soustavy	3 520 Kč	24	1	12 880 Kč	15 585 Kč
158	Oprava zvukového zařízení (odposlech)	3 320 Kč	12	1	8 000 Kč	9 680 Kč
159	Oprava poziční světla na bok vozidla oranž	2 860 Kč	16	1	9 100 Kč	11 011 Kč
160	Oprava zadní sdružené svítily	5 120 Kč	16	1	11 360 Kč	13 746 Kč
161	Oprava poklop kabiny	1 000 Kč	16	1	7 240 Kč	8 760 Kč
162	Oprava palivové soustavy	1 200 Kč	16	1	7 440 Kč	9 002 Kč
163	Oprava boku nádrže L strana vč.laku	5 600 Kč	42	1	21 980 Kč	26 596 Kč
164	Oprava boku nádrže P strana vč.laku	5 600 Kč	42	1	21 980 Kč	26 596 Kč
165	Oprava vůle řízení	3 358 Kč	8	1	6 478 Kč	7 838 Kč
166	Oprava potrubí a armatur horní lafety	4 166 Kč	26	1	14 306 Kč	17 310 Kč
167	Výměna brzdový válec LZ nápravy	6 125 Kč	2	1	6 905 Kč	8 355 Kč
	Celkový součet				1 336 963 Kč	1 617 725 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne:

Zastupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace

Vyjádření provozovatele:

Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8 a 3.9. čl. VII smlouvy.

V Praze dne

hodn., titul, jméno, příjmení
velitel útvaru číslo, dislokace