

## Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu na BO č. 4/2019 – VZ 1534  
podle dohody č. 175110189

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk	
Jehož jménem jedná: [redacted] [redacted] [redacted] 3 6 1 9 5 [redacted] 3 6 5		Jehož jménem jedná: na základě plné moci [redacted] [redacted] [redacted] 585 0 [redacted] [redacted] 585 0 [redacted]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	AUT.T810 6x6.1R VALNÍK	<b>Uživatel techniky:</b> 153400 <b>Dislokace techniky:</b> Vojenský újezd Hradiště  [redacted] <i>náčelník zařízení</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>  <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):</i> rtm. Pavel Hruška – [redacted]	
[redacted]	[redacted]		
<b>Rok výroby:</b>	2009		
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	ANO – konečná kontrola		

**Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:**

**Oprava v rozsahu dle kontrolního zápisu 4/2018:**

Oprava brzdové soustavy (nízký brzdový výkon), oprava hnací a převodové soustavy (větší hlučnost, cvakavé zvuky), oprava šasí (koroze), oprava řízení, oprava zpuchřelé elektroinstalace. Celková oprava antikorozního laku celého vozidla (vybledlý lak kabiny, částečně zkorodovaná), výměna podlahových desek, výměna ochranného krytu motoru, výměna krycí plachty korby (zpuchřelá, pára se).

**Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.**

**Místo:** Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.

**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** Do 4 měsíců od potvrzení nabídky na BO a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

**Nabídková cena**

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní [redacted]	Výměna ložisek předního zavěšení kabiny 2nh; [redacted] kanystru na PHM 0,2nh; výměna zrcadla 1nh; výměna brzdových hadic 6nh; výměna brzdových kotoučů a desek 8nh; výměna kulových čepů brzdových válců 6nh; výměna spojovacích tyčí 3nh; výměna zakládacích klínů 0,2nh; výměna držáků blatníků 2nh; výměna hadic zvedání kabiny 2nh; výměna klínového řemene 1,5nh; výměna držáku filtru alternátoru 1nh; výměna odvodňovacích ventilů 1nh; výměna krytu odpojovače 0,3nh; výměna podlahy nástavby 16nh; výměna krycího plechu motoru 0,3nh; výměna plachty nástavby 2nh; přetěsnění navijáku 1nh; výměna oleje v převodovce 0,5nh; přelakování kabiny 59nh; oprava zkorodovaného rámu 32nh.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	Barva Mankiewicz 22kg	[redacted]	1	[redacted]
	Olej převodový 75W90	[redacted]	11 litrů	[redacted]
	Kanystra 2978820114	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Zrcadlo zpětné horní pravé 2976920884	[redacted]	[redacted]	[redacted]



