

Aktualizace údajů o zařízeních k 31. 12.

Pol. č.	Výrobce	Typ	Počet	Výrobní číslo	Rok výroby	Požární klapky počet ks	Filtr/řemen	Adresa umístění jednotky	Záruka	Datum poslední kontroly
1	vzt jednotka Janka Radotín	JKL	17	nezjištěno	1982	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Jindřišská 14	není v záruce	
2	vzt jednotka ALTEKO	TERNO 315	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Jindřišská 14	není v záruce	
3	vzt dveřní clony + sahara	GEA	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Jindřišská 14	není v záruce	
4	vzt jednotka ALTEKO	Terno 400, 280	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	kapsový filtr, EU4, 475x280x200 bez rámečku	Praha 1 Kaprova 14	není v záruce	
5	vzt jednotka ALICENT	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Hyberská 15	není v záruce	
6	vzt jednotka JESY	Regu TV	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Hyberská 15	není v záruce	
7	vzt jednotka Alteko	TERNO 315 V-2	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	kapsový filtr bez rámečku 560x325x200/6 G4	Praha 1 Hyberská 15	není v záruce	
8	vzt jednotka MULTIVAC	TT 160	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Hyberská 15	není v záruce	
9	vzt jednotka Xpelair	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	ventilátor - bez filtrů a řemenů	Praha 1 Hyberská 15	není v záruce	
10	vzt dveřní clony	2VV	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Hyberská 15	není v záruce	
11	vzt jednotka Kovona Karviná a Alteko	KDK, TERNO	4	nezjištěno	1988	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Nové mlýny 1239-2	není v záruce	
12	zvlhčovač	Condair CP2	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 1 Nové mlýny 1239-2	není v záruce	
13	vzt jednotka PM LUFT	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	4x filtr 428x428x625/5 2x řemen 2280 10Ax710La	Praha 2 Moravská 9	není v záruce	
14	vzt jednotka Janka Radotín	JKL 4	8	nezjištěno	1982	nezjištěno	6x filtr 69Tx39Tx450	Praha 2 Moravská 9	není v záruce	
15	4ROSS	IMAEB 1002700104	1	RHIA60027B2 4001	nezjištěno	nezjištěno	nejsou	Praha 2 Moravská 9	není v záruce	
16	vzt jednotka VTS Klima PM Luft	nezjištěno	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	2x filtr 429x287x300/3 řemen Avx 10SF / 1000	Praha 2 Italská 3	není v záruce	
17	VZT GEA	nezjištěno	1	nezjištěno	2014	nezjištěno	nezjištěno	Praha 2, Karlovo nám. 10 - CHSQ	není v záruce	
18	VZT jednotka WOLF	KG 25/9075	1	556826/01	nezjištěno	nezjištěno	1m2 filtr. tkaniny G4 řemen 10A0888C	Praha 3 Olšanská 9	není v záruce	
19	VZT jednotka WOLF	KGXD 63/9075	1	556826/02	nezjištěno	nezjištěno	řemeny: 13x 1090Li, 1120 Lw,	Praha 3 Olšanská 9	není v záruce	
20	vzt jednotka ALTEKO	TERNO 250, 355	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtr 400x200x200x/5 500x300x250/6	Praha 3 Roháčova 23	není v záruce	
21	regu Jesy Terno	Terno 315	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtr přířez 300x500	Praha 4 Podolská 21	není v záruce	
22	dveřní clony Stavoklima	THCP -150-3-LOV	2	211122702,2	nezjištěno	nezjištěno	filtr návlek 1200x260	Praha 4 Na strži 42	není v záruce	
23	vratové clony Stavoklima	VR 60-35/4D	4	VR - OLA 081, VR-06A066, VR-06A064, VR.06A019	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 4 Na strži 42	není v záruce	
24	VZT Radotín	KCJ 5000-62	1	19132	1988	nezjištěno	filtr filtrační tkanina 2m ²	Praha 4 Durychova 72	není v záruce	
25	dveřní clony Stavoklima	PC-DN	2	PC-06A050	2006	nezjištěno	nezjištěno	Praha 4 Sofijské nám. 1	není v záruce	
26	VZT ALTEKO	ALT 315 KN 10-3-Z	5	15100-134	2005	nezjištěno	filtry 425x240x200/5 G4, 875x250x200/11 G4, 3x filtr 630x400x200/6 G4 řemen Avx 13-875 La Sf	Praha 4 Podjavorinské 1595/1	není v záruce	
27	vratové clony 2 VV	VCS3 - A 20V-2-20	5	10-05-05/7457	2005	nezjištěno	nezjištěno	Praha 4 Podjavorinské 1	není v záruce	
28	vzt jednotka ALTEKO	Terno 355	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 4 Novodvorská 434/149	není v záruce	
29	centrální VZT -Janka Radotín	JKL	1	nezjištěno	1985	nezjištěno	nezjištěno	Praha 5 Plzeňská 290/139	není v záruce	
30	VZT TROX Austria	TROX Austria	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 5, Archeologická 2256/1	není v záruce	
31	vzt Janka Radotín nepoužívá se	JKL	2	nezjištěno	1987	nezjištěno	nezjištěno	Praha 5, nám. Osvoboditelů 1409	není v záruce	
32	dveřní clony DOORMASTER	nezjištěno	8	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 6 Kafkova 19	není v záruce	
33	vzt Janka Radotín	JKL	4	970018	1984	nezjištěno	filtr 692x592x250 řemeny 3A140001312,5La SPZ1037Lw1050La AVX10-1200La SF AVX13/12,5x1400La AVX10/9,5x1200La AVX13-1400La,AVX10-100La	Praha 6 Kafkova 19	není v záruce	
34	VZT jednotka Dospel	Dospel	1	nezjištěno	2011	nezjištěno	285x540x300/3G4 -2x, 285x285x300/3 G4 - 2x, 592x285x300/6G4 - 2x, 592x540x300/6G4 - 2x	Praha 7 Ortenovo nám.542	není v záruce	

35	zvlhčovač Condair	CP 3 PRO 42	1	1097274	2011	nezjištěno	nezjištěno	Praha 7 Ortenovo nám.542	není v záruce	
36	VZT Mandík	M14	1	---	2016	nezjištěno	nezjištěno	Praha 7 Ortenovo nám.542	není v záruce	
37	zvlhčovač Condair	Condair RS, Visual 5	1	nezjištěno	2016	nezjištěno	nezjištěno	Praha 7 Ortenovo nám.542	není v záruce	
38	VZT REKUVENT	DOMEKT-7- 700-V	1	nezjištěno	2016	nezjištěno	nezjištěno	Praha 7 Ortenovo nám.542	není v záruce	
39	VZT jednotka	AT plus 13.13	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtr 2 ks 745x745x360 řemen 2ks SPA140, 2ks SPA 1232	Praha 7 Milady Horákové 383/81	není v záruce	
40	VZT jednotka GEA	AT piko	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtr 592x287x360, řemeny SPZ 772Ld6138	Praha 7 Milady Horákové 383/81	není v záruce	
41	VZT jednotka ALTEKO	TERNO 315, 355, 400	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtr 685x390x260	Praha 8 Sokolovská 260/143	není v záruce	
42	VZT clona GEA	L/B3VZ/121	3	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtr 260x1800 mm (firon)	Praha 8 Sokolovská 260/143	není v záruce	
43	VZT dveřní clony	Ekonomic	4	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 8 Burešova 1663/6	není v záruce	
44	ACSON	ACW600H	3	Acson	ACW600H	3	nezjištěno	Praha 9 35, Fénix Freyova	není v záruce	
45	Kovona Karviná	KDK 8 – 040 – 2	1	240235	1992	nezjištěno	3m2 filtr. tkanina G4 řemeny B17x1550 Li, 1600 Lw	Praha 9 Bechyňská 638,	není v záruce	
46	VZT jednotka Dospel (zvlhčovač)	ERA TO 2/X- 133C/1-1	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	kapsový filtr G4 592x592x360, 592x592x300 řemen -nespecifikován firmou	Praha 9 Poděbradská 39	není v záruce	
47	zvlhčovač Condair	CP3 Pro 34	1	1076103	2010	nezjištěno	nespecifikováno - nedodáno firmou	Praha 9 Poděbradská 39	není v záruce	
48	GEA sahara	Sahara	8	nezjištěno	nezjištěno	nejsou	nezjištěno	Praha 9 Poděbradská 39	není v záruce	
49	GEA LVZ	G20	3	nečitelné	1995	0	kapsový filtr G4 role řemen - není	Praha 9 Poděbradská 39	není v záruce	
50	GEA LVZ	Sahara Plus W6532.23	2	nečitelné	2001	0	kapsový filtr G4 702x702x200 řemen - není	Praha 9 Poděbradská 39	není v záruce	
51	GEA LVZ	610.3.10	7	nečitelné	1995	0	kapsový filtr G4 role řemen - není	Praha 9 Poděbradská 39	není v záruce	
52	VZT jednotka Jinova- ohříváč vzduchu	MTP 25-1000 VTP 125	1 3	6112198/1 6112198/2-4	1996	nezjištěno	3m2 + 3x4m2 filtr. tkanina G4, řemeny SPA1382Lw 1400La	Praha 9 K Cihelně 409	není v záruce	
53	vzt jednotka Hřeben	H	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Černokostelecká 2020/20	není v záruce	
54	vzt dveřní clony	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Černokostelecká 2020/20	není v záruce	
55	vzt REGU .TV-JESY	Terno 315	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtry 430x190x300/5	Praha 10 Malinová 3	není v záruce	
56	vzt jednotka Janka Radotín	JKL	3	nezjištěno	1987	nezjištěno	filtry 287x592x360s 402x592x360 rámečk.filtr 303x 598x 98 řemeny: AVX10 -1050 XPZ 1060, SPZ 737	Praha 10 plk.Mráze 1182	není v záruce	
57	vzt jednotka ALTEKO	ALT 315 V3-Z	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtr 650x400x250/7	Praha 10 Sportovní 22	není v záruce	
58	tepelné čerpadlo Mc Quay	WCCH 060	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtr 1500x700x700, 700x700	Praha 10 Vršovická 68	není v záruce	
59	vzt jednotka Bösch	Bösch	1	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	filtry 592x592x360 287x592x360 řemeny XPA1307, XPA1357	Praha 10 Uhříněves Nové náměstí 1371/11	není v záruce	
60	vzt dveřní clony Stavoklima Gremini	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	Praha 10 Uhříněves Nové náměstí 1371/11	není v záruce	
61	Carel	Carel	13	nezjištěno	2012	0	nemá/nemá - jedná se o zvlhčovač viz. poznámka	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB KH	není v záruce	
62	Remak	DOOR Master	28	nezjištěno	2012	0	fitrační role G4/ řemen - jenotky nemají	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB KH vzduchová vratová clona	není v záruce	
63	Janka Radotín	BKC 4	2	920605/920607	1993	0	fitry nejsou řemeny SPA 1550La	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 042	není v záruce	
64	Mandík	Mandík	1	0701-070	nezjištěno	0	kapsový filtr G4 440x440x360/4, 440x440x500/4 řemen -není	Praha 10 Sazečská 603/9 Pošta 50	není v záruce	
65	Flakt Woods	EUGA-41	4	nezjištěno	2009	0	kapsový filtr G4 590x590x360 řemen SPZ 2120	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ	není v záruce	
66	Remak	XP 17 Aero Master	6	nezjištěno	2012	0	Filtr kapsový G4 592x897x305 řemen-není specifikován	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB KH	není v záruce	
67	Remak	XP 10 Aero Master	1	nezjištěno	2012	0	Filtr kapsový G4 420x805x3504/ řemen - není specifikován	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB KH	není v záruce	
68	Volf	KG 20	5	9274	nezjištěno	0	nejjištěno/nezjištěno	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 042	není v záruce	

69	Volf	KG 100	2	9274/9344	nezjištěno	0	fitrační role G4/ řemen - SPZ1320Ld - SPZ 1287 Lw- SPZ 1437Lp, 10x1320LiSPZ 1320Li	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 042	není v záruce	
70	Volf	KG 100	3	9244	nezjištěno	0	fitrační role G4/ řemen - SPZ1320Ld - SPZ 1287 Lw- SPZ 1437Lp, 10x1320LiSPZ 1320Li	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 254	není v záruce	
71	Volf	KG 25	1	9274	nezjištěno	0	EW 130 řemen -SPZ 900LW/913La	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 042	není v záruce	
72	Volf	KG 63	1	9274	nezjištěno	0	fitrační role G4/ řemen - SPZ1287Lw - 12,5x1275Lo, 12,5x1175	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 042	není v záruce	
73	Volf	KG 63	1	9224	nezjištěno	0	fitrační role G4/ řemen 12,5x1275La, SPA 1257 Ld	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 042	není v záruce	
74	Volf	KG 250	2	9274	nezjištěno	0	EU4 6m2 řemen SPA 2240Lw, SPA2432Lw	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ místnost č. 042	není v záruce	
75	Janka Radotín	BKE 7	1	44	1992	0	kapsový filtr bez rámečku G4 350x520x200/3 řemen SPZ 762Ld	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 372	není v záruce	
76	Janka Radotín	BKC 16	4	920574/920573/920574/92055	1992	0	Filtr kapsový bez rámečku 650x650x640/3 řemen 20x2450Lw, 20x2400Li, XPB 2360	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 372	není v záruce	
77	Janka Radotín	BKC 10	4	920584/920583	1992	0	Filtr kapsový G4 kovový rám 1000x1000x640/5 řemen SPA 12,5x2200Lp, SBP 2120Ld	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 030	není v záruce	
78	Janka Radotín	BKC 6	4	920603/920570/920577	1993	0	Filtr kapsový bez rámečku G4 850x850x640 řemen SPA 1557Ld	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ, místnost č. 402, 030	není v záruce	
79	Janka Radotín	BKC 4	5	920606/920604/920586/920581	1993/1992	0	Filtr kapsový bez rámečku G4 650x650x640/3 řemen XPA 1382Lp, Z 1393Ld, 10x1371 Li	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ místnost č. 402, 030	není v záruce	
80	Janka Radotín	BKC 4	3	920605/920607/920581	1993/1992	0	kapsový filtr bez rámečku G4 650x650x640/3 řemen SPA 1357Ld, SPA 12,5x1550La	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ místnost č. 030	není v záruce	
81	Janka Radotín	BKC 10	2	850523/850522	1987	0	kapsový bez rámečku G4 1000x1000x600/5 řemen SPA 12,5x1900 La, SPA 12,5x2018La	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB	není v záruce	
82	Janka Radotín	BKC 10	2	831247/850518	1988/87	0	kapsový bez rámečku G4 1000x1000x600/5, G4 1000x1000x600/4 řemen SPA 1782Lw, SPA 1882Lw, 12,5x2018La, 12,5x1875La	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB místnost č. B206	není v záruce	
83	Janka Radotín	BKC 63	1	831245	1987	0	kapsový filtr bez rámečku G4 800x800x600/5 řemen SPA 1557Lw, SPA 12,5x1750 La	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB	není v záruce	
84	Janka Radotín	BKC 25	1	850525	1987	0	kapsový bez rámečku G4 800x800x600/4 řemen XPB 2840/5vx 1120	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB	není v záruce	
85	Janka Radotín	BKC G-3	3	850520/850514/850521	1987	0	kapsový bez rámečku 800x800x600/4 řemen SPA 12,5x1618 La, SPA 12,5x1518.	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB	není v záruce	
86	Janka Radotín	BKC 16	2	850512/850519	1987	0	kapsový filtr KPF s redukcí 600x600x640 řemen SPA 1557Lw, SPA 12,5x1750 La, SPB 2522La, SPB 2382 La	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB místnost č. B206	není v záruce	
87	Janka Radotín	BKC 4	4	850517/850515/850516/831244	1987	0	kapsový filtr bez rámečku G4 600x600x600/3 řemen SPZ 9,5x1260, SPZ 9,5x nečitelné, Z52 10x1320L, SPA 15x1450 La, SPA 12,5x1350La, SPZ 1437Lw, Li 10x1320	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB místnost č. B034	není v záruce	
88	Janka Radotín	BKC 4	3	831243/831246/852219	1988	0	kapsový filtr bez rámečku G4 600x600x600/4, 700x700x600/3 řemen 10x1320, SPA 12,5x1375, SPZ 1362, SPA 1557Ld	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB místnost č. A203b, B206	není v záruce	
89	Janka Radotín	BKC 10	1	850513	1987	0	kapsový filtr G4 1000x1000x600/5 řemen SPA 1782Lw	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB	není v záruce	
90	Janka Radotín	BKC 10	1	850513	1987	0	nezjištěno	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB	není v záruce	
91	Janka Radotín	BKC 6	1	920577	1992	0	kapsový filtr bez rámečku 800x800x640 řemen SPA 1557 Ld, SPA 1682Lw, SPA 1532Lw	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice TB místnost č. 030	není v záruce	

92	Janka Radotín	BKE 7	1	44	1992	0	kapsový filtr bez rámečku G4 350x520x200/3 řemen SPZ 762Ld	Praha 10 Sazečská 603/9 SPU Malešice TLZ	není v záruce	
93	VZT tepelne cerpadlo	Remak	1	nezjištěno	nezjištěno	0	nezjištěno	Praha 10 Sazečská 598/7 SPU Malešice Depo701	není v záruce	
94	vzt jednotka ALTEKO	Tango	1	nezjištěno	nezjištěno	0	nezjištěno	Beroun 1 Kostelní 121/27	není v záruce	
95	vzt jednotka ALTEKO	Alteko	3	nezjištěno	nezjištěno	0	filtr 443x217x230/5	Cerhovice nám.kpt. Kučery 72	není v záruce	
96	GEA-LVZ,s.p.Liberec	Sahara MAXX	5	bez štítku	2013	0	nejsou	Depo Kladno 70 Kročehlavská 1016 u stropu	není v záruce	
97	REMAK a.s.	dveřní clona	8	SO36674	2013	0	nejsou	Depo Kladno 70 Kročehlavská 1016	není v záruce	
98	vzt jednotka Duplex	250 TFC	1	nezjištěno	nezjištěno	0	nezjištěno	Dobřichovice Palackého n.951	není v záruce	
99	vzt jednotka Duplex	360	1	nezjištěno	nezjištěno	0	nezjištěno	Dobřejovice Na návsi 3	není v záruce	
100	GEA	AT PICO 10.05IVBN	4	nezjištěno	nezjištěno	1	nezjištěno	Jílové u Prahy Rudných dolů 502	není v záruce	
101	vzt jednotka Heizbösch	Bösch GL- 13977-1	2	GL13977-1	2001	2	filtr 592x592x360 (5 kapsový)	Slaný Masarykovo nám. 1004/18	není v záruce	
102	PM LUFT	nezjištěno	2	nezjištěno	nezjištěno	1	nezjištěno	Zdice Husova 953	není v záruce	