

Dodatek číslo 8

ke smlouvě na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku uzavřené dne 12.5.1997

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník

zastoupené starostou města

IČO: 244309, není plátce DPH

Bankovní spojení

(dále jen objednavatel)

a

firma Miloš Jansa, Husova 1712, Brandýs nad Labem

zastoupená

IČO: 10217118, DIČ

Bankovní spojení

(dále jen vykonavatel)

se dohodli na tomto dodatku vycházejícím z ustanovení článku V. (úprava ceny o výši oficiální inflace za rok 2005-6 ve výši 4,4%) smlouvy takto:

Článek II. smlouvy ze dne 12.5.1997, ve znění pozdějších dodatků, zní s účinností ode dne 1.2.2005 takto:

Vykonavatel se zavazuje provádět:

1) kontrolní činnost.

a) pravidelnou technickou prohlídku řadičů tří SSZ (1-3) jednou za rok v ceně 13138,-Kč

b) pravidelnou technickou revizi řadičů tří SSZ (1-3) jednou za dva roky v ceně 23645,-Kč

2) opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednavatele a odstranění závad uvedených v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu práce, spotřeby materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet ze základní částky 365,-Kč za opravy venkovní výstroje a u ostatních prací 560,-Kč za odpracovanou hodinu.

Ostatní články Smlouvy na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku uzavřené dne 12.5.1997 zůstávají tímto dodatkem číslo 7 nedotčeny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží čtyři a vykonavatel dva stejnopisy.

Dodatek je platný ode dne jeho podpisu.

V Rakovníku dne : 12.4.2007