

# **Dodatek číslo 9**

## **ke smlouvě na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku uzavřené dne 12.5.1997**

**Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník**

zastoupené starostou města

IČO: 244309, není plátce DPH

Bankovní spojení

(dále jen objednavatel)

a

**firma Miloš Jansa, Husova 1712, Brandýs nad Labem**

zastoupená

IČO: 10217118, DIČ

Bankovní spojení

(dále jen vykonavatel)

se dohodli na tomto dodatku vycházejícím z ustanovení článku V. - úprava ceny o výši 2% (oficiální inflace za rok 2007 ve výši 2,8%) smlouvy takto:

Článek II. smlouvy ze dne 12.5.1997, ve znění pozdějších dodatků, zní s účinností ode dne 1.2.2008 takto:

Vykonavatel se zavazuje provádět:

1) kontrolní činnost:

a) pravidelnou technickou prohlídku řadičů tří SSZ (1-3) jednou za rok v ceně 13401,-Kč

b) pravidelnou technickou revizi řadičů tří SSZ (1-3) jednou za dva roky v ceně 24118,-Kč

2) opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednavatele a odstranění závad uvedených v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu práce, spotřeby materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet ze základní částky 375,-Kč za opravy venkovní výstroje a u ostatních prací 576,-Kč za odpracovanou hodinu.

Ostatní články Smlouvy na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku uzavřené dne 12.5.1997 zůstávají tímto dodatkem číslo 9 nedotčeny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží čtyři a vykonavatel dva stejnopisy.

Dodatek je platný ode dne jeho podpisu.

V Rakovníku dne: 14.2.2008