

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1	odstranění úniků hydr.oleje v prostoru hl. navijáku (sání HG SPV23, kohout pro ohřev oleje, oprava hydrogenerátoru SPV23) - demontáž plošiny CS, demontáž chladičů hydr. kapaliny - propojení hydr. onuhu na krátko, demontáž pancíře HN, vypuštění hydr. náplně, demontáž beden výstroje, oka lana hl. HN sacího potrubí HG, demontáž hrdla HG, vyčištění prostoru HN, výměna těsnění, zpětná montáž hrdla a potrubí, napuštění hydr. náplně nástavby, zpětná montáž chladičů, poncíře, cívkové soupravy	hydraulický olej - 30 l	OH-HV45	200,0						
		těsnění, spojovací materiál								
2	výměna čidla chladiče kapaliny, oprava koncovky kabeláže zahrnuje demontáž krytu motoru	odporový vysílač teploty -1ks	LUN P1. 1356.8	5,0						
3	demontáž lahví PPZ - 2x BUA, 2x FA, odeslání do KOO k provedení přetížení a revize po 5 letech, zpětná montáž do tanku			2,0						
4	kontrola plošných spojů přístroje KSDUV, oprava studených spojů	elektroinstalační spotřební materiál		5,0						
5	oprava příklopů ventilů, demontáž, rozebrání, vyčištění dráhy, oprava mechanismu zavírání, zpětná montáž	spotřební materiál, mazivo EP		15,0						
6	oprava nosné kladky třetí levá - rozpojení pásu, demontáž nosné kladky, provedení repase kladky (výměna vadných ořů, přetěsnění, výměna náplně), oprava náteru kladky, zpětná montáž na tank, spojení pásu	S 2008 - SYNOREX - 0,2 kg S 6011 - Tužidlo - 0,1 kg S 6010 - Ředidlo - 0,2 l S 2320 - EPAX - 0,2 l S 7302 - Tužidlo - 0,1 kg S 6300 - Ředidlo - 0,2 l U 2500 - ARMY, 5330 - 0,2 kg U 7001 - Tužidlo - 0,1 kg U 6002 - Ředidlo - 0,2 l	246221066000 246421254400 246421254300 246231004800 246433258900 246431255300 246235195000 246332001900 246435259800	6,0						
7	výměna teleskopické vzpěry boční výstrojové schránky	vzpěra plynová - 1 ks	0851015.025	1,0						
8	oprava praskliny zadní vnější nádrže - tlaková zkouška (zjištění úniku), oprava praskliny, opakovaná tlaková zkouška, demontáž, montáž nádrže na tank	spotřební materiál		6,0						
9	provedení funkční zkoušky nástavby se zatížením, provedení zkušební jízdy, účast pracovníka VOP při kontrole OKK			18,0						
<b>CELKEM</b>				<b>258,00</b>	<b>xxx</b>	<b>7 342,51</b>	<b>222 870,00</b>	<b>283 542,00</b>	<b>513 754,51</b>	<b>621 642,96</b>

poznámka k bodu č. 1, 3, 6 - kalkulovány jsou předpokládané ceny oprav dílů, fakturováno bude dle skutečnosti na základě nabídky od subdávatele.

Díly, přízové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.



VOP CZ, s.p.  
Dukelská 102  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
DIČ: CZ0000493  
IČ: 000 00 433

