



Resiz Computer s.r.o.

Prodej a servis výpočetní techniky
Táborská 5/979, 140 00 Praha 4

Domov pro seniory Malešice
Rektorská 577
Praha 10

Vyhotovil: Martin Bařtipán

Praha, dne: 10.5.2019

Věc: nové skutečnosti – instalace serveru

V průběhu instalace a konfigurace nového serveru se zjistily nové skutečnosti, které v době zpracování nabídky nebyly známy.

1) Stávající UPS (záložní napájecí zdroj) je nedostatečné kapacity a není tedy možné ho pro připojení nového serveru použít. Provoz serveru bez připojení na UPS není vhodný a může při výpadku napájení způsobit ztrátu dat.

Navrhuji tedy koupit novou UPS potřebných parametrů:
APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V, cena: 14.521,- bez DPH

2) Stávající externí HDD určený pro zálohování je nedostatečné kapacity a obsahuje vadné sektory. Provoz serveru bez zálohování nelze doporučit.

Navrhuji tedy koupit nový HDD potřebných parametrů:
WD Elements Portable 2TB Ext. 2.5" USB3.0, Black, cena: 1.717,- bez DPH

Za Resiz Computer s.r.o.
Martin Bařtipán



Resiz Computer s.r.o.
Táborská 5/979
140 00 Praha 4
tel.: 274 779 711, 261 222 529
DIČ: CZ15055027