

# KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 31/2019

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)  
smlouvy č. 165110270  
dle Požadavkového listu č. 31/2019

## 1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

## 2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	1837		
Typ vojenské techniky	LRD 130 TD4 KAIMAN MI	VPZ	023 51-21
VIN			

## 3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

## 4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 31/2019

## 5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 31/2019

## 6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č.31/2019			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 31/2019			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem bez DPH:</b>				53234,50

## 7. Technická dokumentace: LR Topix

## 8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od obdržení schválené nabídky

V Praze

dne: 13.5.2019

Za poskytovatele:

Marek

Veselý

Digitálně podepsal  
Marek Veselý  
Datum: 2019.05.13  
09:42:32 - 02:00

Marek Veselý – technik servisu  
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Ve Staré Boleslavi dne: 4 -05- 2019 Za odběratele

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **31/2019**  
**165110270**

Servisní sazba  
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava rámu sedadla										
2.1	Výměna potahů sedadel	68133713									
3.1	Oprava úniku oleje zad. diferen.	FTC4851									
3.2	Oprava úniku oleje zad. diferen.	OST193250010									
4.1	Oprava úniku oleje před. Nápravy	LR059968									
4.2	Oprava úniku oleje před. Nápravy	FTC3276									
4.3	Oprava úniku oleje před. Nápravy	STC3435									
4.4	Oprava úniku oleje před. Nápravy	890108711									
5.1	Oprava řízení	LR041267									
5.2	Oprava řízení	RTC5869									
6.1	Výměna zadní lampičky	2AB004532001									
7.1	Seřízení geometrie										
8.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu										
9.1	Zkušební jízda										
				ks			- Kč				- Kč
				ks			- Kč				- Kč
				ks			- Kč				- Kč
				ks			- Kč				- Kč
				ks			- Kč				- Kč
<b>CELKEM</b>							<b>40 946,50 Kč</b>	<b>19,20</b>	<b>12 288,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>53 234,50 Kč</b>

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 13.05.2019 Razítko:

**Dušan  
Kadlec**  
 Podpis:  
 Zpracoval:

Digitálně podepsal  
 Dušan Kadlec  
 Datum: 2019.05.13  
 09:27:46 +02'00'

