

Pracovní postup:

práce za provozu, bez uzavírky

- označení pracoviště dopravním značením dle schváleného stanovení, do 6 ks přenosného DZ
 - příprava seřezávače krajnic k práci
 - seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu
 - dočištění krajnice okolo překážek strojně nebo ručně
 - příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště
 - zrušení dopravního značení
- směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby