

Položkový rozpočet k servisní smlouvě č.2019021301_R1 ze dne 06.06.2019

Podlaží	Č.zařízení	Pozice	Zařízení	Počet	Popis zařízení	Výrobce	Úkony	Cena za 1 servisní prohlídku
strojovna 4.NP	VZT-1	1.01	Aeromaster XP 06	1	Větrání multifunkčního přednáškového sálu a předsálí	REMAK	servis	5 525,0 Kč
střecha	KJ-1,2	7.01	Kondenzační jednotka VRV	2	Chlazení pro VZT -Větrání multifunkčního sálu	Daikin	servis + revize	5 100,0 Kč
4.NP	VZT-1	1.02	Požární klapka	2	Větrání multifunkčního přednáškového sálu a předsálí	Mandík	revize	1 360,0 Kč
2.NP	VZT-1	1.03	Požární klapka	2	Větrání multifunkčního přednáškového sálu a předsálí	Mandík	revize	1 360,0 Kč
strojovna 4.NP	VZT-2	2.01	Aeromaster XP 10	1	Větrání komunitního centra	REMAK	servis	6 375,0 Kč
střecha	KJ-3,4	7.02	Kondenzační jednotka VRV	2	Chlazení pro VZT -Větrání komunitního centra	Daikin	servis + revize	5 100,0 Kč
4.NP	VZT-2	2.02	Požární klapka	2	Větrání komunitního centra	Mandík	revize	1 360,0 Kč
4.NP	VZT-2	2.03	Požární klapka	2	Větrání komunitního centra	Mandík	revize	1 360,0 Kč
3.NP	VZT-2	2.04	Požární klapka	2	Větrání komunitního centra	Mandík	revize	1 360,0 Kč
1.NP	VZT-2	2.05	Požární klapka	2	Větrání komunitního centra	Mandík	revize	1 360,0 Kč
strojovna 4.NP	VZT-3	3.01	Aeromaster XP 22	1	Větrání kina	REMAK	servis	8 075,0 Kč
střecha	KJ-8,9	7.03	Kondenzační jednotka VRV	2	Chlazení pro VZT -Větrání kina	Daikin	servis + revize	5 100,0 Kč
strojovna 4.NP	VZT-4	4.01	Systém Vento	1	Větrání promítací kabiny	REMAK	servis	2 975,0 Kč
střecha	KJ-10	7.04	Kondenzační jednotka VRV	1	Chlazení pro VZT - Větrání promítací kabiny	Daikin	servis + revize	2 550,0 Kč
4.NP	VZT-4	4.02	Požární klapka	1	Větrání promítací kabiny	Mandík	revize	680,0 Kč
strojovna 1.NP	VZT-5	5.01	DUPLEX 5500	1	Větrání restaurace	ATREA	servis	6 375,0 Kč
střecha	KJ-11,12	3.01	Kondenzační jednotka	2	Chlazení pro VZT - Větrání restaurace	Daikin	servis + revize	5 100,0 Kč
střecha	KJ-7	9.01	MULTI DENCO	1	Přesná klimatizace skladu knihovních fondů	GEA	servis + revize	2 550,0 Kč
střecha	KJ-6	8.02	Nástěnná jednotka - Split	1	Chlazení technologické místnosti	Daikin	servis	1 275,0 Kč
střecha	KJ-5	8.01	Nástěnná jednotka - Split	1	Chlazení technologické místnosti	Daikin	servis	1 275,0 Kč
1.NP	-	6.01	Požární klapka	2	Větrání místností náhradních zdrojů elektrické energie	Mandík	revize	1 360,0 Kč

Cena za servisní úkony celkem Kč bez DPH
67 575,0 Kč