

Odběratel:

**GFÚ**

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Boční II 1401/1a
141 00 PRAHA 4
Česká republika

DIC: **CZ67985530**
 IČ: **67985530**

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Dodavatel:

IČ: **25860488** DIC: **CZ25860488**

HUKOS s.r.o.
Místecká 329/258
720 00 OSTRAVA
Česká republika

Konečný příjemce:

--

Platnost objednávky do: **31.12.2019**Termín dodání: **30.06.2019**

Forma úhrady:

Termín úhrady:

Místo dodání : **Geofyzikalni ustav**

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzené objednávky!

Položkový rozpis:

Položka		
Na základě nabídky ze dne 11.6.2019 objednáme opravu spektrometru NITON XL3 GOLDD, S.N. 72622. Děkuji.	4 500.00	EUR

Celkem: 4 500.00 EUR

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**4 500.00 EUR****Datum vystavení: 12.06.2019**

Potvrzení objednávky

Dne: 13.6.2019

Razítko, podpis



HUKOS s.r.o.
Místecká 258
720 00 Ostrava – Hrabová

Datum: 11.6.2019

Pro: **Geofyzikální ústav AV ČR**
Boční II/1401
131 41 Praha



Věc: Cenová nabídka – oprava spektrometru NITON XL3 GOLDD, S.N. 72622

Analyzátor NITON XL3 GOLDD, S.N. 72622 byl přijat na opravu v průběhu měsíce května. Servisní technik po otevření spektrometru zjistil, že uvedený přístroj má nefunkční rentgenovou lampu. – uvolněná kovová podložka.

Pro bezchybný chod přístroje je nutná výměna této rtg. lampy.

Lampa se nedá opravit, celý systém je uzavřen v olověném pouzdře a uvnitř je vakuum. Proto je nezbytné lampu vyměnit za novou. Poté je nutné celý spektrometr znovu zkalibrovat.

Cena:

Nová XRF	3 700,- Eur
Kompletní kalibrace	500,- Eur
Zahraniční doprava	50,- Eur
Práce servisního technika	250,- Eur

Cena celkem : 4 500,- EUR

Ceny se rozumí bez DPH.

Prosím o sdělení zda s opravou a tím i cenou souhlasíte.

S pozdravem za firmu HUKOS

