



Typ: <b>5L623Y</b>	Číslo podvozku: <b>TMBLC45L2H6023951</b>	Číslo motoru: <b>DFSA</b>
SPZ: <b>6H6 8607</b>	Datum prodeje: <b>19.10.2016</b>	Stav km: <b>87500</b>
		Přijem zakázky dne: <b>14.06.2019</b>
		Stanoviště:

<input type="checkbox"/> Leasing	<input type="checkbox"/> Uložit náhr. díly	Výbava vozidla:
----------------------------------	--	-----------------

**Popis prací / požadavky zákazníka**

	Množství	Za Mj	Základ %	DPH	Kč celkem
<b>Oprava přední části po havarii</b>	<b>1,00 ks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oprava díle zápisu popjišťovny</b>	<b>1,00 ks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na originální náhradní díly je poskytována záruka podle platných záručních podmínek, které jsou zveřejněny v prostoru příjmu zakázek. Zákazník souhlasí s tím, že demontované díly, určené pro výměnný program, budou ponechány v provozovně.

*to zákazce do marketingové databáze společnosti Skoda a budou zpracovávány pověřenými agenturami ošti zákazníků a zdokonalení nabízených produktů a laji bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně řípadný nesouhlas vyjádříte křížkem.*

Předběžný termín vyvednutí vozidla: **04.07.2019**

Odhad ceny (vč. DPH): **150000,00**

Podpis přej. technika: 

Podpis zákazníka: 

