

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 37/2019

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 37/2019

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	1837		
Typ vojenské techniky	LRD 130 TD4 KAJMAN M1	VPZ	023 48-87
VIN	[REDAKCE]		

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 37/2019

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 37/2019

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 37/2019	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 37/2019	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				77359,70

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od obdržení schválené nabídky

V Praze

dně: 11.6.2019

Za poskytovatele:
titul, [REDAKCE]

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2019.06.11
14:24:30 +0200

Ve Staré Boleslavi dne 3 -06- 2019 Za odběratele: [REDAKCE]

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 37/2019
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
1.1	Oprava zadních brzd	XA60831									
2.1	Oprava osvětlení	STC7561									
2.2	Oprava osvětlení	XFC100550									
2.3	Oprava osvětlení	LR048202									
3.1	Oprava palivové soustavy	WLH500050									
3.2	Oprava palivové soustavy	LR067195									
3.3	Oprava palivové soustavy	LR033313									
3.4	Oprava palivové soustavy	PYC102350									
3.5	Oprava palivové soustavy	PYC102070									
3.6	Oprava palivové soustavy	LR075664									
4.1	Výměna klaksonu	YEB500130									
5.1	Výměna čepu lafety	54930580									
6.1	Oprava úniku oleje zad. diferen.	FTC4851									
6.2	Oprava úniku oleje zad. diferen.	OST193250010									
7.1	Dodání matic zadního kola	RRD500010									
8.1	Oprava úniku oleje z motoru	LR004440									
8.2	Oprava úniku oleje z motoru	LR019663									
8.3	Oprava úniku oleje z motoru	LR012480									
8.4	Oprava úniku oleje z motoru	LR004662									
8.5	Oprava úniku oleje z motoru	LR045393									
8.6	Oprava úniku oleje z motoru	OST193680045									
8.7	Oprava úniku oleje z motoru	890108711									
9.1	Oprava chladicí soustavy	PCH503300									
9.2	Oprava chladicí soustavy	ANR6461									
9.3	Oprava chladicí soustavy	OSTTEX111223									
10.1	Výměna potahů sedadel	68133713									
11.1	Přezutí pneu Runflat										
12.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu										
13.1	Zkušební jízda										
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
				ks			- Kč		- Kč		- Kč

