


















Výzva k podání nabídky na poskytování služby – ~~DEFEKTAČE~~ / BO *)

POŽADAVKOVÝ LIST č. 109/2019– VÚ 2427

vystavený podle dohody č. 175110189

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele:  Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení) Kontaktní osoba:  Telefon:  Fax: E-mail: 		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Jehož jménem jedná:  Kontaktní osoba:  Telefon:  Fax:  E-mail: 	
Typ/modifikace techniky: T-810 6x6x VALNÍK ZČ VIN: 	Uživatel techniky: 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou Dislokace techniky: 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou  <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele  <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>		
Evidenční číslo: 			
Rok výroby: 2008			
SOJ ano/ne; rozsah Ano – Konečná kontrola			
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady: Oprava řazení rychlostních stupňů v hlavní převodovce vozidla – při zahájení jízdy jdou řadit všechny převodové stupně se značnou námahou, toto se zpravidla zlepší až po ujetí několika km, ale po delší zastávce se závada opět opakuje. Výměna držáku alternátoru filtr FA 28 V 125 A. Oprava zámku dveří řidiče – dochází k samovolnému zamýkání vozidla. Výměna kulových čepů brzdových válců. Únik vzduchu přes ventil CTIS.			
Požadovaný termín/doba/ poskytování služby: červen-červenec			
Kontaktní osoba zástupce objednatele: Číslo telefonu:   <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, datum</i>			
Zástupce objednatele:   <i>Velitel útvaru - hodnost, titul, jméno, příjmení a elektron.podpis</i>			

*) nehodící se škrtněte