

Nabídka na poskytování služby - BO

na základě požadavkového listu č. 5/2019 – VÚ 5153

podle dohody č. 175110189

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk	
Jehož jménem jedná: pplk. Ing. Miroslav VYBÍHAL Velitel útvaru			
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:			
Typ/modifikace techniky:	AUT.T810 6X6. 1R VALNÍK	Uživatel techniky:	VÚ 5153 Přáslavice
Evidenční číslo:	025-81-28	Dislokace techniky:	Přáslavice 783 54
Rok výroby:	2008	pplk. Ing. Miroslav VYBÍHAL <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
SOJ ano/ne; rozsah:	Ne	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (nevná. mob.)</i>	

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava – přetěsnění protipříruby ke kardanu; výměna brzdových desek; výměna ventilů a kohoutů CHP; výměna vypouštěcího šroubu pal. nádrže; výměna brzdových hadic; výměna šroubu náboje kola; výměna nalévacího potrubí; přetěsnění protipříruby; výměna nádoby, hadic a motorku. Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

Místo: Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.

Termín (doba) ukončení poskytování služby: Do 3 měsíců od potvrzení nabídky a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Přetěsnění protipříruby ke kardanu 3,5Nh; výměna brzdových desek 9Nh; výměna ventilů a kohoutů CHP 8Nh; výměna vypouštěcího šroubu pal. nádrže 1,5Nh; výměna brzdových hadic 4Nh; výměna šroubu náboje kola 1,5Nh; výměna nalévacího potrubí 2Nh; přetěsnění protipříruby 3,5Nh; výměna nádoby, hadic a motorku 3Nh.			
Materiálové náklady:	Obložení brzdové – úprava 442077401104			
	Zátka 4436111870			
	Šroub kolový M20x1,5 2052382574			
	Hadice FBD 11X350 DKL-DKL M18X1,5			
	Hadice FBD 11X630 DKL-DKL M18X1,5			
	Hadice FBD 9X600 DKL-DKL M16X1,5			
	Hrdlo redukované M22/M18 2053622774			
	Spojka přímá T003180			
	Ventil přepouštěcí TW00535			
	Relé ventil TW01423			
	Kroužek těsnící 14x20 žíhaný TW01461			
	Kroužek pružný DIN 74361-C20,5			

	TW01879			
	Matice TW01879			
	Protipřiruba7421149304/2256G			
	Podložka 7421339843			
	Šroub 7421945314			
	Kroužek těsnící 5001851591			
	Matice se zářezy 2052570754			
	Těsnění hřídelové 2735214010			
	Těsnění hřídelové 2735214020			
	Trubka plnicí 7423091815			
	Hadice 7420967093			
	Kroužek upínací 7420799624			
	Stěrač čelního skla-sada 5001865594			
	Kohout kulový 2088880014			
	Sada trubek a spojek 5001856976			
	Nádržka na ostřík. kapalinu 7484530120			
	Motorek ostřikovače 7422055508			
	Zástrčka 5001856246			
	Ventil kotoučový 7421409751			
	Filtr 5001853183			
	Trubka polyamidová 7420959141			
	Trubka 211900020			
Kooperace:				
Ostatní náklady:	Ostatní náklady			
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				135 532,16

Nabídková cena celkem 135 532,16 Kč bez DPH, 163 993,91 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele pro věci technické:

Ve Šternberku

Za poskytovatele

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).

*) nehodící se škrtněte

SOJ nebude provedeno.