

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 3/2019 – VÚ 828000
podle smlouvy č. 155110134

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice | |
| Jehož jménem jedná: brig.gen. Ing. Jaroslav TRAKAL | | Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA | |
| Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail: | | Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail: | |
| Typ/modifikace techniky: | AUT.OBRN.IVECO 50 B5 | Uživatel techniky: | 828000 |
| Evidenční číslo: | 409-56-13 | Dislokace techniky: | Prostějov <i>velitel útvare</i> |
| Rok výroby: | 2011 | Zástupce uživatele (<i>velitel techniky/stanice</i>) | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | ANO | <i>podst. titul, jméno, příjmení telefon (pevná, mob.)</i> | |
| Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: | | [Redacted] | |
| Číslo telefonu: <i>Brno ve vidění</i> | | [Redacted] | |
| <i>podst. titul, jméno, příjmení, datum, razítko a podpis</i> | | | |
| Popis poskytování služby: : Provedení opravy ZŠ a BO podvozku dle přiloženého rozpisu. | | | |
| Dokumentace k odstranění závad: Dřevská příručka číslo [Redacted] | | | |
| Místo: [Redacted] | | | |
| Termín (doba) ukončení poskytování služby: 9.9.,2019 | | | |
| Nabídková cena | | | |
| Poskytovatel: | | | |
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek |
| Náklady na vlastní výkony: | Práce | [Redacted] | [Redacted] |
| Materiálové náklady: | Přepážka nábojové schránky Šroub pochodové pojistky | [Redacted] | [Redacted] |
| Kooperace: | | | |
| Ostatní náklady: | Defektace | | |
| Subdodavatel: | [Redacted] | | |
| Náklady na vlastní výkony: | Práce | [Redacted] | [Redacted] |
| Materiálové náklady: | Materiál | [Redacted] | [Redacted] |
| Kooperace: | | | |
| Ostatní náklady: | | | |
| Celkem bez DPH: | [Redacted] | | [Redacted] |
| Nabídková cena celkem 857.000,- bez DPH, 1.036.970,- Kč s DPH. | | | |
| Zástupce poskytovatele: [Redacted] | | 27-06-2019 | |
| V Časlavi dne: 26.6.2019 | | [Redacted] | |
| Za poskytovatele: [Redacted] | | Objednatel: [Redacted] | |

*) nehodící se škrtněte

VÚ 8280 Prostějov

| VPZ: [REDACTED] | Pož.list 3/2019 | | | | |
|---|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Prováděné práce | Poč.hod | Sazba | Práce | Materiál | Celkem |
| Oprava krytu chladičů | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| TU 2 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna plochých řemenů | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Únik paliva z odkalovací zátky nádrže | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna brzdových kotoučů ZN | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna brzdových destiček ZN | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Prasklý ofuk topení velký | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Oprava panelu před čelním sklem (místní oprava) | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna čelního panelu za opravený | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna panelu střechy za opravený | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna panelu PP dveří za opravený | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna panelu PZ dveří za opravený | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Prasklé LP zrcátko | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna horního těsnění LP dveří | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Doplnění záslepek | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Poškozen LP nárazník výměna | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Vadné pistnice cargo 2ks | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Plnění a čištění klimatizace včetně dezinfekce roz. | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Doplnění poškozených šroubů pancířů | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna oleje v převodovce | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna oleje v přídatné převodovce s rozv. ZN | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna oleje v přední rozvodovce | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna oleje v kolových redukcích | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna kompresoru klimatizace | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Poškozen PP nárazník výměna | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Oprava nezávislého topení | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna manžety poloosy PZ u rozvodovky | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna nádobky ostřikovačů | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna hadic chladiče | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna hadice klimatizace | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| Výměna pistnice kapoty | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nabídková cena celkem bez DPH | 212,0 | | 315 880 | 531 090 | 846 970 |