

Výzva k provedení běžné opravy č. 1915350020043

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 171050253 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Jehož jménem jedná: [redacted] velitel VÚ 1535 Hranice Hranická 457, Hranice 753 01		Jehož jménem jedná: [redacted]	
Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	T 815 AV 15		
Registrační značka:	[redacted]		
Rok výroby:	1988		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: <i>Viz nacenění</i> Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: ---- Požadavek na provedení defektace: <input type="checkbox"/> Útvarem <input type="checkbox"/> U zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět* Požadavek na místo provedení opravy: <input type="checkbox"/> Útvarem <input type="checkbox"/> U zhotovitele* Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: --- Požadovaný termín/doba/ provedení díla: 30. 11. 2019 Doplňující informace (požadavky): ---			

Popis prováděcí díla: viz *načtení*

Místo provedení BO: MOP CZ, s. p.

Termín (dobu) ukončení provedení díla: do 30. 11. 2019

TD zhotovitele číslo : 1-815 - AV15 - podvozek VP13 - katalog včetně dílenské příručky

Nabídková cena

Poskyvatel:

Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Viz příloha			
Materiálové náklady:	Viz příloha			
Kooperace:	Viz příloha			
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
Subdávatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				267.748,00

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem 267.748,00 Kč bez DPH

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí - konečnou kontrolu. Požadují konečnou kontrolu *Nepožadují*

schvázeno SOJ

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ je bezpodmínečně souhlasná s nabídkou

Číslo telefonu:

[Redacted]

21.06.2019

[Redacted]

Nabídka není omezena přílohou rozkladu cen

Nabídková cena celkem 323.975,08 Kč s DPH

číslovy: tři sta dvacet tři tisíce devět set sedmdesát pět korun osm haléřů českých.
Celková nabídková cena bez DPH činí 267.748,00 Kč, sazba DPH 21% činí 56.227,08 Kč

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Vyzvy k BO a ukončí do 30. 11. 2019

V Hraňevicích: **18. 07. 2019**
Velitel VU *číslo a data kace*
hoda, titul, jméno příjmení
[Signature]
.....
titul, jméno a příjmení

V Senově u NJ
[Signature]
.....
titul, jméno a příjmení


[Redacted]

[Redacted]

kalkulace AV-15, VPZ 380-01-86, VÚ Hranice

P.c.	Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Material	Kooperace	Celkem	Celkem
					v Kč (bez DPH)	v Kč (bez DPH)	v Kč (bez DPH)	v Kč (s DPH)
1	přesun techniky na dílnu, příprava na provedení prací	0,50						
2	výměna lana hlavního navijaku, provedení zatěžové zkoušky vyprošťovacího navijaku dle předpisu AUT -24-27 - kapitola 11	35,00		lano ČSN 024372 45 - 168 m spotřební materiál PHM - 100 L				
3	přetěsnění brzdy převodovky otoče-demontáž, přetěsnění přírub - zpětná montáž	6,00		tesnici papír, tesnici lmei, spotřební materiál				
4	výměna prepouštěcích ventilů PV1, PV2, následně seřízení tlaku jednotlivých hydraulických okruhů nastavby - PV1, PV2, PV3, PV6, PV7, příprava nastavby na provedení revizní zkoušky	65,00		prepouštěcí ventily VP-10-1700 - 2ks				
5	seřízení mechanismu řízení rychlostních stupňů pod kabinou	3,00						
6	výměna 2ks hadic od ovládacího centrálního huštění pneumatik	1,00		HADICE 1SN 38 1400 DKQL HADICE 2SN 75 1300 DKL				
7	výměna motorku ostřikovače skel a 2ks trysek ostřikovače	1,50		sada motor + trysky 4438310190				
8	demontáž puskovače řízení, přetěsnění, zpětná montáž	5,00		tesnici, tesnici, tesnici, tesnici				
9	výměna hadic buldozerového zařízení (8ks)	6,00		HADICE 16X900 27X1,5 4028-HV1 ČV TPE 01-SN49-75 - 1KS - 1500 Kč HADICE 16X900 27X1,5 4028-HV1 ČV TPE 01-SN49-75 - 2KS - 2800 Kč HADICE 16X1060 27X1,5 4028-HV1 ČV TPE 01-SN49-75 - 2KS - 2600 Kč HADICE 25X1250 1603 HV2 TPE 01-8381-69 - 1KS - 1600 Kč				
10	výměna hlavního spojovacího válce	6,00		valec hlavní D22 2				
11	výměna 9ks pneu (pneu dodá AČR), cena včetně dopravy	12,00						
12	výměna spojky náhonu čerpadla buldozerového zařízení za repasovaný díl, ze zásoo VOP z důvodu ulomeného tělesa v místě příruby	15,00		spojka buldozerového zařízení-repasovaný díl				
13	oprava mechanismu ovládací páky v kabině jeřabníka (levá strana z pohledu jeřabníka), zahrnuje vyčištění, promazání mechanismu, výměna vadných dílů, případně odvětrání hydr. okruhu	15,00		díly dle nálezů				
14	výměna brzdového obložení a přesoustružení brzdových bubnů všech náprav	12,00		brzdové obložení				
15	dotčení všech volných šroubů ramu vozidla, 400+/- 40 Nm, šrouby M20	4,00						
16	provedení revizní zkoušky jeřabu	15,00		PHM - 50L				
17	provedení STK + emise včetně přepravy na podvalník	3,00						
CELKEM		205,00						323 975,08

Elektronický podpis - 21.6.2019
 Certifikát autora podpisu :
 Jméno :
 Příjmení :
 Platnost do : 12.10.2019 08:24:47 +02:00

 **OPUZ s.p.a.**
 Dukovská 107
 747 47 Senov u Nového Jičína
 DIČ: CZ0000493
 IČ: 000 80 433