

## VÝZVA K PLNĚNÍ č. 003/19

k Rámcové dohodě č. 227/45/30/2019-8129

(Syst. č. NEN N006/19/V00019608)

### Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:

Fakturační adresa: Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

jako „objednatel“ na straně jedné

a

### SPAME, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45259

Sídlo: Okružní 1263/215, 796 01 Prostějov

IČO: 26916631

DIČ: CZ26916631

Jejíž jménem jedná: Ing. Jaromil Spáčil

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:

SPAME, s.r.o.

Okružní 1263/2156

796 01 Prostějov

jako „zhotovitel“ na straně

na základě Rámcové dohody č. 227/44/30/2019-8129 (NEN syst. č. N006/19/V00004995) ze dne 3. 4. 2019 realizují tuto rámcovou dohodu následující výzvou k plnění:

Specifikace dílčího plnění:

**Oprava 16 ks zvedáků terčů MRZ1-PV1:**

- v. č. 154/2006 – neustále se zvedá a padá, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 168/2006 – nekomunikuje s řídicí jednotkou – hlásí poruchu, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 173/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 177/2006 – samovolně se sklápí, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 179/2006 – vypadává proudová ochrana, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 190/2006 – vadná vstupní ant. koncovka, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 191/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 192/2006 – vypadává proudová ochrana, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 206/2006 – nekomunikuje s řídicí jednotkou – hlásí poruchu, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 207/2006 – nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 212/2006 – nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 222/2006 - vadná vstupní ant. koncovka, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 231/2006 – nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 235/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 242/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou – hlásí poruchu, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. 247/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou – hlásí poruchu, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1.


**Oprava 1 ks zvedáků terčů VRZ1-PV1:**

- v. č. 551/2006 – nelze nabít;


Místo plnění:

Datum zahájení dílčího plnění: **16. 7. 2019**

Datum ukončení dílčího plnění: **9. 8. 2019**

Celková cena za dílčí plnění nepřesáhne: **162 311,82 Kč s DPH**  
(v souladu s příloženým Kontrolním zápisem č. )

V



V

