

**ČR – Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc**

ICO: 70885940
DIC: CZ70885940

**D.I.K.Consulting s.r.o.
K Větrovu 543
251 68 Kamenice
CZ**

IČO: 24792128
DIČ: CZ24792128
Zápis v obch.rejstříku u Měst.soudu v Praze,
odd.C, vl.č.174621

Tel: 323-673743
Tel.mobil: 602-210726
E-mail: dik@terminal.cz
www.dikconsulting.cz

Kamenice, 24.6.2019

**Re: Oprava vyrovnávacího válce koše automobilové plošiny AP 42 Bronto Skylift
F42HDT, RZ OCM 26-76, v.č. 4279**

Vážení,

Nabízíme Vám provedení opravy vyrovnávání koše, které se skládá z:
Repase válce vyrovnávání koše tj. demontáž a repase, opětovná montáž, vyčištění plošiny a
doplnění hydraulického oleje.

Materiál:

1sada těsnění B035048T
2ks uzavírací ventil 00000373
1x speciální mazivo
1x čisticí materiál
50l hydraulický olej 08706001
1x spotřební montážní materiál
1x repase válce
Práce 8hx3.600
Celkem bez DPH
DPH 21%

Cena celkem s DPH



169.496,80 Kč

Doprava vozidla do a ze servisního střediska Hager, Wilhelmsburg, Rakousko Vaše
provedení. Nabídka je platná do konce prosince 2019
Platba: na základě vystavené faktury po provedení.

S pozdravem
ing.Jiří Kollar

