

**ZÁPIS O DEFEKTACI**  
**č. SpMO 18091/2019-4423/**  
**ve smyslu čl. III Rámcové dohody na opravy vozidel P-50N**  
**č. SpMO 18091/2019-4423**

| Typ techniky                  |                                                                         | podvalník P-50N, vpz: 383-40-77 |          |            |                         |              |     |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------------------|--------------|-----|------------|
| Předaná výstroj a dokumentace |                                                                         |                                 |          |            |                         |              |     |            |
| Poř. č.                       | Specifikace opravy                                                      | Cena<br>1 Nh                    | Počet Nh | Cena práce | Materiál (sleva<br>2 %) | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|                               |                                                                         |                                 |          |            |                         |              |     |            |
|                               | <b>Elektroinstalace</b>                                                 |                                 |          |            |                         |              |     |            |
| 1.                            | oprava snímání signalizace tlaku v pneu                                 |                                 |          |            |                         |              |     | 22 796,40  |
| 2.                            | oprava zásuvek na přídavné osvětlení (2 ks)                             |                                 |          |            |                         |              |     | 3 375,90   |
| 3.                            | výměna koncových světilen (2 ks)                                        |                                 |          |            |                         |              |     | 3 884,10   |
|                               | <b>Oprava vzduchové soustavy</b>                                        |                                 |          |            |                         |              |     |            |
| 4.                            | kompletní výměna vzduchových hadic                                      |                                 |          |            |                         |              |     | 15 645,30  |
| 5.                            | výměna zátěžových regulátorů (2 ks)                                     |                                 |          |            |                         |              |     | 8 445,80   |
| 6.                            | výměna rozvaděčů vzduchu (2 ks)                                         |                                 |          |            |                         |              |     | 3 872,00   |
| 7.                            | přetěsnění šroubení brzdového válce 4.NL                                |                                 |          |            |                         |              |     | 3 294,83   |
| 8.                            | Výměna propojovacích hadic a koncovek                                   |                                 |          |            |                         |              |     | 5 783,80   |
| 9.                            | oprava brzdových klíčů 5.N                                              |                                 |          |            |                         |              |     | 6 570,30   |
| 10.                           | výměna brzdových válců 5.N                                              |                                 |          |            |                         |              |     | 12 039,50  |
|                               | <b>Oprava hydraulické soustavy</b>                                      |                                 |          |            |                         |              |     |            |
| 11.                           | přetěsnění hydromotorů zdvihu (2 ks)                                    |                                 |          |            |                         |              |     | 11 882,20  |
| 12.                           | přetěsnění hydromotorů zdvihu můstků (2 ks)                             |                                 |          |            |                         |              |     | 11 882,20  |
| 13.                           | přetěsnění vysokotlakých ventilů hydrauliky pro nájezdy a zdvih plošiny |                                 |          |            |                         |              |     | 6 062,10   |
| 14.                           | kompletní výměna hydraulických hadic                                    |                                 |          |            |                         |              |     | 13 176,90  |
| 15.                           | přetěsnění hydraulického čerpadla                                       |                                 |          |            |                         |              |     | 13 902,90  |
| 16.                           | přetěsnění šroubení na hydraulickém rozvaděči                           |                                 |          |            |                         |              |     | 16 371,30  |

|     |                                                      |  |                   |
|-----|------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 17. | kontrola netěsnosti hydraulického obvodu             |  | 3 436,40          |
|     | <b>Oprava rámu (karoserie)</b>                       |  |                   |
| 18. | oprava prasklin na vodících ramenech 1. a 6. nápravy |  | 4 198,70          |
| 19. | promazání mazacích míst                              |  | 6 751,80          |
| 20. | oprava aretace zadní nápravy                         |  | 18 440,40         |
| 21. | výměna zdvojených ventilů                            |  | 19 723,00         |
| 22. | dotažení matic spojovacích tyčí řízení 2.NL          |  | 1 633,50          |
| 23. | oprava krycího plechu plošiny - poslední             |  | 3 206,50          |
| 24. | seřízení geometrie                                   |  | 3 146,00          |
|     | <b>CELKEM</b>                                        |  | <b>219 521,83</b> |

V Přáslavicích dne:

Za objednatele

.....  
velitel 73. tpr

V Mostkovicích dne:

Za zhotovitele

.....  
člen představenstva