

Dodatek číslo 2 ke smlouvě  
na provádění servisu světelné signalizace  
v Hlinsku ze dne 2. dubna 2001

uzavřená mezi  
objednavatelem:

Město Hlinsko  
Poděbradovo náměstí 1  
539 23 Hlinsko  
IČ: 270059      DIČ: není plátce

a vykonavatelem:

Miloš Jansa  
Husova 1712  
250 01 Brandýs nad Labem  
IČ: 10217118      DIČ: CZ500429199

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Předmětem tohoto dodatku je, na základě článku V, změna cenových ujednání článku II o výši inflace za rok 2005-6 (4,4%).  
S odvoláním na výše uvedené skutečnosti se ruší dotčená ustanovení článku II a nahrazují se tímto novým ujednáním:

Článek II.


Vykonavatel se zavazuje provádět

- 1) kontrolní činnost
  - a) pravidelnou technickou prohlídku jedné SSZ jednou za rok v ceně 5929,-Kč
  - b) pravidelnou technickou revizi jedné SSZ jednou za dva roky v ceně 8938,-Kč (lichý rok)
- 2) opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednavatele a odstranění závad uvedených v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu práce, spotřeby materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet ze základní částky 560,-Kč za odpracovanou hodinu.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny a dodatek vstupuje v platnost dnem 1. března 2006. Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

V Hlinsku      března 2007

Objednatel:



Vykonavatel:



Miloš Jansa

