

Dodatek číslo 4 ke smlouvě
na provádění servisu světelné signalizace
v Hlinsku ze dne 2. dubna 2001

uzavřená mezi
objednavatelem;

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko
IČ: 270059 DIČ: není plátce

a vykonavatelem:

Miloš Jansa
Husova 1712
250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 10217118 DIČ: CZ500429199

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Předmětem tohoto dodatku je, na základě článku V, změna cenových ujednání článku II o výši inflace za rok 2008 (6,3%).
S odvoláním na výše uvedené skutečnosti se ruší dotčená ustanovení článku II a nahrazují se tímto novým ujednáním:

Článek II.

Vykonavatel se zavazuje provádět

- 1) kontrolní činnost
 - a) pravidelnou technickou prohlídku jedné SSZ jednou za rok v ceně 6479,-Kč
 - b) pravidelnou technickou revizi jedné SSZ jednou za dva roky v ceně 9766,-Kč (lichý rok)
- 2) opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednavatele a odstranění závad uvedených v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu práce, spotřeby materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet ze základní částky 612,-Kč za odpracovanou hodinu.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny a dodatek vstupuje v platnost dnem 1. února 2009. Dodatek je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden vzájemně potvrzený stejnopis.

V Hlinsku , ledna 2009

Objednatel:



Vykonavatel:



Miloš Jansa

