





**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 6. 2019**  
**(dále jen „smlouva“)**

Článek I.  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje**

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem  
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03  
ID DS: yvfab6e  
zastoupená: ředitelem brig. gen. Ing. Františkem Menclem  
IČO: 70882525  
DIČ: CZ70882525  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba: kpt. Bc. Michal Spaček  
e-mail:   
telefon:   
(dále jen „objednatel“)

a

**Bohemia Fire s.r.o.**

sídlo: Hvozdecká 1595/8, 268 01 Hořovice  
ID DS: krvpu3g  
zastoupená: Jean-Marcem Pasquierem, jednatelem společnosti  
IČO: 06360441  
DIČ: CZ06360441  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba: Jean-Marc Pasquier  
e-mail:   
telefon:   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280904.  
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.  
**Změna smlouvy**

1. Čl. II. odst. 1 zní:  
„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatel dílo – servis po desetiletém provozu u automobilního žebříku Metz L39, výr. č. A2M00190001, rok výroby 2009 na podvozku Mercedes Benz Econic 1829 LL RZ: 4H0 7016 v souladu s technickou specifikací, která je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“).“
2. Čl. III. odst. 4 zní:  
„Zhotovitel je povinen předat řádně zhotovené dílo objednateli nejpozději do 13. 9. 2019.“
3. Čl. VI. odst. 1 zní:

„Cena byla určena zadávacím řízením ve výši 1.847.600,00 bez DPH, DPH 21% 387.996,00 Kč, cena celkem vč. DPH 2.235.596,00 Kč (slovy: dva miliony dvě stě třicet pět tisíc pět set devadesát šest korun českých), přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Podrobná cenová specifikace je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této smlouvy.“

4. Čl. XI. odst. 9 zní:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Technická a cenová specifikace servisu po desetiletém provozu automobilového žebříku METZ L39, RZ 4H0 7016 a Příloha č. 2: Technická a cenová specifikace dodatečných prací.“

5. Dosavadní příloha smlouvy se označuje jako Příloha č. 1.

6. Doplňuje se Příloha č. 2 smlouvy, jež nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že s ním souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých, jimi uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne 8. 8. 2019

V Hořovicích dne 05.08.2019



Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Královéhradeckého kraje  
nábt.ř. U Přívozu 122/4  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 70 88 25 25  
CZ-NUTS: CZ0521  
13

plk. Ing. Radek Vymlátíl

brig. gen. Ing. František Mencl  
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

BF Bohemia Fire s.r.o.  
Hvozdecká 1595  
768 01 Hořovice



Jean-Marc Pasquier  
jednatel Bohemia Fire s.r.o.



Bohemia Fire s.r.o.  
Hvozdecká 1595/8  
CZ-268 01 Hořovice  
IČO: 06360441  
DIČ: CZ06360441  
Jean-Marc Pasquier, jednatel  
Tel: [redacted]  
Mail: [redacted]  
Datová Schránka: krvpu3g

Bohemia Fire s.r.o., Hvozdecká 1595/8, CZ-268 01 Hořovice

**Nabídka č: 219034**

Zakázka č: 319002  
Stanice: HKK-Hradec Králové  
Vozidlo: AZ39  
RZ: 4H07016  
ČV: Metz A2M0019-0001  
VR: 2009  
VIN: WDB9575421V217803

Hasičský záchranný sbor  
Královéhradeckého kraje  
U Přívozu 122/4  
500 03 Hradec Králové

IČO: 70882525 / DIČ: CZ70882525  
**Č zakázky: HSHK-1798/2019**


**Servis po desetiletém provozu u automobilního žebříku Metz L39, výr. č. A2M00190001**

**Další práce vyžadované po kontrole doručení v dílně**


V rámci údržbových prací pro veřejnou zakázku HSHK-1798/2019 bylo vozidlo podrobeno důkladné kontrole při příjezdu do dílny. Tato kontrola odhalila závady, které nejsou součástí probíhajících prací. Tyto závady je nutné opravit pro znovuvvedení vozidla do provozu.

**Na podpěře:**

1) Vadný senzor zemního tlaku na levém předním zvedáku v důsledku koroze (Chyba E015)



2) Vadný ruční přepínací ventil na zadní straně vozidla



3) Oprava rozbité přístrojové desky (bez obrázku)

**Na točnici:**

4) Kontakty konektoru měřící zátěže jsou nepájené (bez obrázku)

5) Netěsnost ve výškovém válci

6) Rozbitá sklolaminátová podpora displeje:



7) Rozbitý vlnovec na 3 joystickách



8) Vadné LED světlometry na sedadle operátora (bez obrázku)


9) Rozbité střešní okno u sedadla operátora (střešní okno) (bez obrázku)

**Na žebříku:**

10) 20 krytů k výměně (kromě již objednaných 30 krytů - bez obrázku)




- 11) Vadná kladka pro kabel určující náklon (bez obrázku)
- 12) Opatřované přední vodící válce:



**Na koši:**

- 13) Vadný nožní spínač v záchranné kleci (bez obrázku)
- 14) Skládací tyč mírně ohnutá



**Seznam prací:**

**Údržbářské a opravárenské práce k zajištění bezpečného provozu žebříku**

- 1) Obnova snímače síly na základní desce vpředu vlevo
- 2) Výměna vadného ručního prepínacího ventilu
- 3) Oprava rozbité přístrojové desky
- 4) Demontáž konektorů na nosných měřících kartách, pájení kontaktů, opětovné nasazení, nastavení parametrů v případě potřeby a testování
- 5) Částečná demontáž trubek, čištění a přepracování těsnicí plochy, opětovná montáž, odvzdušnění a testování
- 6) Částečná demontáž loketní opěrky, přepracování laminované konstrukce, instalace nových závitů a opětovné nasazení
- 7) Částečná demontáž joysticků a výměna vadných spodních částí
- 8) Výměna vadných LED světlometů na sedadle operátora
- 9) Výměna střešního okna u sedadla obsluhy
- 10) Výměna asi 20 vadných stupňů (nebezpečí sklouznutí při stoupaní na žebříku)
- 11) Výměna vadné kladky
- 12) Částečná demontáž nosiče, výměna 16 vadných plastových válečků, opětovná montáž a seřízení
- 13) Výměna nožního spínače (preventivní akce)
- 14) Demontáž a oprava přední levé skládací tyče, opětovná montáž a testování



**Nabídka:**

| Č   | Č. zboží | Název   | Počet | Bal.       | Jedna cena | Cena cel. (CZK)   |
|---|----------|---|-------|------------|------------|-------------------|
| <b>Údržbářské a opravárenské práce k zajištění bezpečného provozu žebříku</b> |          |   |       |            |            |                   |
| 1   | --       | Obnova snímače síly na základní desce vpředu vlevo  | 1     | Práce+Díly | 80 300,00  | 80 300,00         |
| 2   | --       | Výměna vadného ručního prepínacího ventilu  | 1     | Práce+Díly | 55 400,00  | 55 400,00         |
| 3   | --       | Oprava rozbité přístrojové desky  | 5     | Hod.       | 2 500,00   | 12 500,00         |
| 4   | --       | Demontáž konektorů na nosných měřících kartách, pájení kontaktů, opětovné nasazení, nastavení parametrů v případě potřeby a testování | 2     | Práce+Díly | 18 300,00  | 36 600,00         |
| 5   | --       | Částečná demontáž trubek, čištění a přepracování těsnicí plochy, opětovná montáž, odvzdušnění a testování                             | 1     | Práce+Díly | 2 900,00   | 2 900,00          |
| 6   | --       | Částečná demontáž loketní opěrky, přepracování laminované konstrukce, instalace nových závitů a opětovné nasazení                     | 1     | Práce+Díly | 32 700,00  | 32 700,00         |
| 7   | --       | Částečná demontáž joysticků a výměna vadných spodních částí   | 3     | Práce+Díly | 3 400,00   | 10 200,00         |
| 8   | --       | Výměna vadných LED světlometů na sedadle operátora  | 2     | Práce+Díly | 1 500,00   | 3 000,00          |
| 9   | --       | Výměna střešního okna u sedadla obsluhy   | 1     | Práce+Díly | 14 200,00  | 14 200,00         |
| 10  | --       | Výměna asi 20 vadných stupňů  | 20    | Práce+Díly | 1 900,00   | 38 000,00         |
| 11  | --       | Výměna vadné kladky   | 1     | Práce+Díly | 4 400,00   | 4 400,00          |
| 12  | --       | Částečná demontáž nosiče, výměna 16 vadných plastových válečků, opětovná montáž a seřízení  | 4     | Práce+Díly | 10 200,00  | 40 800,00         |
| 13  | --       | Výměna nožního spínače  | 1     | Práce+Díly | 7 800,00   | 7 800,00          |
| 14  | --       | Demontáž a oprava přední levé skládací tyče, opětovná montáž a testování  | 1     | Práce+Díly | 9 900,00   | 9 900,00          |
| <b>Celkem bez DPH</b>   |          |   |       |            |            | <b>348 700,00</b> |
| DPH (21,0 %)  |          |   |       |            |            | 73 227,00         |
| Celková částka včetně DPH 21,0 % (CZK)  |          |   |       |            |            | <b>421 927,00</b> |

Místo plnění: Drehleiter-Werkstatt Beitel &amp; Stier GmbH, Barthelsmühlring 5, 76870 Kandel, SRN

Doba dodání: **přibližně 2 - 3 týdnů** po obdržení objednávky

Dodací lhůta: max. 31.08.2019

Jean-Mar  
Bohemia

