

## Bala Jaromír

---

**Od:** Martin Bauer [martin.bauer@jci.com]  
**Odesláno:** 20. srpna 2019 8:28  
**Komu:** Bala Jaromír  
**Kopie:** Pavol Filičko  
**Předmět:** FW: 19SR01\_0349 Sareza - Výměna kostky regulace  
**Přílohy:** 03 1 Porucha regulace výkonu kompresoru Objednávka.pdf

**Důležitost:** Vysoká

Dobrý den pane Balo,

Děkujeme za objednávku a tímto potvrzujeme její přijetí. Potřebné díly hned objednáme a až dorazí, tak se Vám ozvu a domluvíme termín výměny.

S pozdravem

### Martin Bauer

Specialista technické podpory průmyslového chlazení  
Order Handling Specialist - Service Refrigeration  
Building Technologies & Solutions  
Johnson Controls

+420 734 646 909

[martin.bauer@jci.com](mailto:martin.bauer@jci.com)

<http://www.johnsoncontrols.com>

Johnson Controls  
Líbalova 1/2348  
149 00 Praha 4  
Czech Republic

Kontaktní e-mail na Vaše servisní požadavky: [BE-CZ-servis@jci.com](mailto:BE-CZ-servis@jci.com)

----- Původní zpráva -----

**Od:** Bala Jaromír <[JBala@sareza.cz](mailto:JBala@sareza.cz)>  
**Datum:** 19.08.19 20:04 (GMT+01:00)  
**Komu:** Pavol Filičko <[pavol.filicko@jci.com](mailto:pavol.filicko@jci.com)>  
**Cc:** 'Josef Pláňavský' <[Planavsky@seznam.cz](mailto:Planavsky@seznam.cz)>  
**Předmět:** RE: 19SR01\_0349 Sareza - Výměna kostky regulace

Dobrý den pane Filičko.

V příloze zasíláme objednávku na výměnu kostky regulace kompresoru YORK GSV 64. Protože cena servisu přesahuje částku 50 000,- Kč bez DPH, prosím z vaší strany zaslání, že tuto objednávku akceptujete, abychom ji mohli zařadit do registru smluv.

Současně prosím o sdělení termínu realizace opravy kompresoru, protože chci být u opravy přítomen.

Pracuji již jen na částečný úvazek a tak mi vyhovují dny středa nebo čtvrtek, případně pátek.

Předem děkuji

**Jaromír Bala** | Technolog Multifunkčního areálu  
+420 596 977 232 | +420 736 755 080 | [jbala@sareza.cz](mailto:jbala@sareza.cz)  
[www.sareza.cz](http://www.sareza.cz)



Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  
Čkalovova 6144/20  
Ostrava-Poruba  
708 00

---

**From:** Pavol Filičko [<mailto:pavol.filicko@jci.com>]  
**Sent:** Friday, August 16, 2019 3:51 PM  
**To:** Bala Jaromír  
**Cc:** Tošenovjan Rudolf; Nytra Lukáš; Havlíček Jan; Martin Bauer  
**Subject:** 19SR01\_0349 Sareza - Výměna kostky regulace

Dobrý den pane Balo.

Zasílám nabídku na výměnu kostky regulace. Kostku regulace nemáme skladem v ČR, musela by se objednat z Dánska.

S pozdravem

Ing. Pavol Filičko  
Obchodně-technický specialista  
Sales and technical specialist  
Mob: +420725527259  
E-mail: [pavol.filicko@jci.com](mailto:pavol.filicko@jci.com)

Johnson Controls Building Solutions

Johnson Controls  
Líbalova 1/2348  
149 00 Praha 4  
Czech Republic

---

**From:** Bala Jaromír [<mailto:JBala@sareza.cz>]  
**Sent:** Friday, August 16, 2019 1:42 PM  
**To:** Pavol Filičko <[pavol.filicko@jci.com](mailto:pavol.filicko@jci.com)>  
**Cc:** 'Josef Pláňavský' <[Planavsky@seznam.cz](mailto:Planavsky@seznam.cz)>; Tošenovjan Rudolf <[RTosenovjan@sareza.cz](mailto:RTosenovjan@sareza.cz)>; Nytra Lukáš <[LNytra@sareza.cz](mailto:LNytra@sareza.cz)>; Havlíček Jan <[JHavlicek@sareza.cz](mailto:JHavlicek@sareza.cz)>  
**Subject:** SAREZA Porucha kompresoru YORK GSV 64  
**Importance:** High

Dobrý den pane Filičko.

Máme poruchu na kompresoru YORK GSV 64 výr.č. 77 163 0202 466.

Šoupátko kompresoru nejde do výkonu.

Manuálně jej sice dostaneme na 100%, ale při přepnutí na automat sjede na 0%.

Závada na kompresoru konzultována s panem Pláňavským.

Opravu bychom potřebovali provést v co nejkratším termínu, neboť vychlazujeme dvě ledové plochy.

Předem děkujeme za vaši odpověď.

**Jaromír Bala** | Technolog Multifunkčního areálu  
+420 596 977 232 | +420 736 755 080 | [jbala@sareza.cz](mailto:jbala@sareza.cz)

[www.sareza.cz](http://www.sareza.cz)



Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  
Čkalovova 6144/20  
Ostrava-Poruba  
708 00

# Objednávka

číslo: 19OV030100000147

<b>Objednatel:</b>  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba  IČO: 25385691                      DIČ: CZ25385691	<b>Dodavatel:</b>  Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.  Libalova 2348/1 149 00 Praha 4 - Chodov /část/  IČO: 07868821                      DIČ: CZ07868821
---	--

Datum vystavení: 16.08.2019

Středisko: 0300

Multifunkční areál (MA)

Datum dodání: 06.09.2019

Místo dodání: Multifunk. areál Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba

Bankovní spojení: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba

Na základě cenové nabídky 19SR 01\_0349 objednáme u vás opravu šroubového chladicího kompresoru YORK GSV 64 v.č. 77 163 0202 466 v rozsahu:

- Výměna kostky regulace výkonu kompresoru. Výkonové šoupátko kompresoru v automatickém režimu nenajede do výkonu, zůstává na 0% výkonu regulace. Manuálně lze šoupátko dostat na hodnotu 100 % výkonu. Pracovní čas bude účtován dle skutečností uvedené a odsouhlasené v servisním listu.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Oprava kompresoru YORK GSV 64	1,0000	-	50 124,00	CZK
CELKEM bez DPH:			50 124,00	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.


Splatnost faktury je do 30 dnů od obdržení faktury.

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, případně i uvedením kódu zařazení prací dle CZ – CPA.

V opačném případě Vám bude daňový doklad vrácen k doplnění a dojde k úhradě až po jeho správném vystavení. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".

Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .

Vyřizuje: Bala Jaromír , GSM:736 755 080;Tel. 596977232; Fax 596977100; e-mail jbala@sareza.cz

<b>Fakturuje na adresu :</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba  IČO: 25385691                      DIČ: CZ25385691	<b>Razítko a podpis:</b>  <b>Datum:</b> 16.08.2019
--	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.

<b>Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.</b> Líbalova 1/2348 149 00 Praha 4  IČ: 07868821, DIC: CZ07868821 obch. rejstřík MS Praha, odd C, vl. 308965	<b>Pro:</b>	<b>pan Jaromír Bala</b>
	<b>Firma:</b>	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava
	<b>Tel:</b>	+420 736 755 080
	<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:jbala@sareza.cz">jbala@sareza.cz</a>

Vaše poptávka ze dne:	Naše nabídka ze dne:	<b>Číslo nabídky:</b>	Vyřizuje:
-	16.8.2019	<b>19SR01_0349</b>	Ing. Pavol Filičko

<b>Věc:</b>	<b>Výměna kostky regulace</b>
-------------	-------------------------------

Vážený pane Balo,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na výměnu kostky regulace na kompresoru chlazení YORK GSV 64 (v.č. 77 163 0202 466), který je umístěn na objektu Sareza v Ostravě.

#### Cenová nabídka:

Položka	Popis	Jednotková cena Kč	Množství	Celková cena Kč
3087.033	Kostka regulace	17 524 Kč / ks	1 ks	17 524 Kč
-	Práce <sup>1)</sup>	1 145 Kč / hod	20 hod	22 900 Kč
-	Čas strávený na cestě	650 Kč / hod	8 hod	5 200 Kč
-	Kilometrovné	15 Kč / km	300 km	4 500 Kč

**Cena celkem** **50 124 Kč**

*Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. V případě nutnosti použití dalšího materiálu, který není součástí této cenové nabídky, bude tento materiál fakturován dle skutečně spotřebovaného množství.*

#### 1) Práce bude fakturována podle skutečnosti.

**Platnost nabídky:** 1 měsíc od zaslání, nabídka je platná pouze jako celek

**Dodací doba:** cca 2-4 týdny od objednání

**Platební podmínky:** po provedení prací bude vystavena faktura se splatností 14 dnů

**Záruční doba** 6 měsíců od skončení prací a vztahuje se na práci i materiál, záruka platí pouze po úplném zaplacení provedeného díla včetně DPH ve lhůtě splatnosti faktur. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur ztrácí objednatel nárok uplatňovat záruku.

Obchodní podmínky nspecifikované v tomto dokumentu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží a služeb společnosti Johnson Controls, které jsou uvedeny na následujícím odkazu:

<https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/BE/Czech%20Republic/JCBS-VOP-01-04-2019-CZ>

Započetím prací na základě této nabídky objednatel potvrzuje převzetí rizik v oblasti BOZP, PO a ekologie uvedených na následujícím odkazu:

<http://www.johnsoncontrols.cz/rizika-objednatele>.

V případě další konverzace, prosím uveďte číslo naší cenové nabídky.

S pozdravem,



Ing. Pavol Filičko  
Sales Support  
Mob: +420 725 527 259  
E-mail: [pavol.filicko@jci.com](mailto:pavol.filicko@jci.com)

## Bala Jaromír

---

**Od:** Pavol Filičko [pavol.filicko@jci.com]  
**Odesláno:** 16. srpna 2019 15:51  
**Komu:** Bala Jaromír  
**Kopie:** Tošenovjan Rudolf; Nytra Lukáš; Havlíček Jan; Martin Bauer  
**Předmět:** 19SR01\_0349 Sareza - Výměna kostky regulace  
**Přílohy:** 19SR01\_0349 Sareza - Výměna kostky regulace.pdf

Dobrý den pane Balo.

Zasílám nabídku na výměnu kostky regulace. Kostku regulace nemáme skladem v ČR, musela by se objednat z Dánska.

S pozdravem

Ing. Pavol Filičko  
Obchodně-technický specialista  
Sales and technical specialist  
Mob: +420725527259  
E-mail: [pavol.filicko@jci.com](mailto:pavol.filicko@jci.com)

Johnson Controls Building Solutions

Johnson Controls  
Líbalova 1/2348  
149 00 Praha 4  
Czech Republic

---

**From:** Bala Jaromír [<mailto:JBala@sareza.cz>]  
**Sent:** Friday, August 16, 2019 1:42 PM  
**To:** Pavol Filičko <[pavol.filicko@jci.com](mailto:pavol.filicko@jci.com)>  
**Cc:** 'Josef Pláňavský' <[Planavsky@seznam.cz](mailto:Planavsky@seznam.cz)>; Tošenovjan Rudolf <[RTosenovjan@sareza.cz](mailto:RTosenovjan@sareza.cz)>; Nytra Lukáš <[LNytra@sareza.cz](mailto:LNytra@sareza.cz)>; Havlíček Jan <[JHavlicek@sareza.cz](mailto:JHavlicek@sareza.cz)>  
**Subject:** SAREZA Porucha kompresoru YORK GSV 64  
**Importance:** High

Dobrý den pane Filičko.

Máme poruchu na kompresoru YORK GSV 64 výr.č. 77 163 0202 466.

Šoupátko kompresoru nejde do výkonu.

Manuálně jej sice dostaneme na 100%, ale při přepnutí na automat sjede na 0%.

Závada na kompresoru konzultována s panem Pláňavským.

Opravu bychom potřebovali provést v co nejkratším termínu, neboť vychlazujeme dvě ledové plochy.

Předem děkujeme za vaši odpověď.

**Jaromír Bala** | Technolog Multifunkčního areálu  
+420 596 977 232 | +420 736 755 080 | [jbala@sareza.cz](mailto:jbala@sareza.cz)  
[www.sareza.cz](http://www.sareza.cz)



Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  
Čkalovova 6144/20  
Ostrava-Poruba  
708 00