






Nabídka/Objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č.38/2019
podle smlouvy č. 171050241

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: RETIA, a.s. Pražská 341, 530 02 Pardubice
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Ján Sedliačik		Jehož jménem jedná: Ing. Roman Bohuněk, předseda představenstva
		
Typ/modifikace techniky:	Imitátor vzdušné situace PIZZA	Uživatel techniky: (krycí název útvaru) Dislokace techniky: V Lipkách 100, 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Ján Sedliačik velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení 
Evidenční číslo:	vč. 001	
Rok výroby:	2006	
SOJ ano/ne; rozsah:	ne	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu:		
Za zástupce pro věci technické s rozsahem práce a cenovou nabídkou SOJ 		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: - Nelze zapnout stanici č.2 - Nutná oprava propojovací kabeláže, poškozená izolace propojovacího kabelu 		
Místo: RETIA, a.s.		
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 15. 11. 2019		
Popis provedení opravy:		
1) Provedení diagnostiky PPC2. Předběžně zjištěno, že počítač nabíhá nepravdělně, jsou vadné kondenzátory, je vadná baterie BIOS. Navrhovaný postup provedení opravy: a) vymontovat zdroj ATX a provést testy, v případě zjištěné závady provést opravu b) provést výměnu kondenzátorů c) provést výměnu baterie BIOS d) provést výměnu procesoru základní desky		
2) Provedení testů a) provedení testů stávajících RAM b) provedení testů základní desky při instalaci a provozu c) provedení testů HDD při zápisu a čtení		
3) Provedení zkoušky zařízení provozem a) zapojení imitátoru do celkové sestavy PIZZA, provedení testu startů a restartů zařízení, simulace provozu		
4) Provedení opravy kabelu RH013917 a poškozené zásuvky 220V MENNEKES IP44 a) provedení výměny kabelu a bubnu se zásuvkami		



Nabídková cena:

Práce:	Jednotková cena	ks	Celkem	
Provedení diagnostiky PPC2 a oprav				
Provedení testů				
Provedení zkoušky zařízení provozem				
Provedení opravy kabelu RH013917 a poškozené zásuvky 220V MENNEKES IP44				
Materiál:				
CPU Intel				
Baterie do NB				
Převodník ACDC ICE 2A0565Z				
Celkem:				50 165,-

Nabídková cena celkem 50 165,- Kč bez DPH. 60 700,- Kč s DPH

V Pardubicích dne: 27. 8. 2019

v Stokoni cch dne:

- 2 - 09 - 2019

