

Oprava kondenzátorů klimatizačních jednotek
Škodní událost č. 4194023552

Položka Item	Popis Description	MJ Unit	Množství Quantity	J. cena materiál Unit Price Mat.	J.cena montáž Unit price assembly	Celková cena Sub Total(CZK)	Celkem(CZK) Total (CZK)
1	Daikin VRV 3 - 4.10 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
2	Daikin VRV 3 - 4.2 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
3	Daikin VRV 4 - 6.NP rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		5 500,00	5 500,00	
4	Aermec CH.5.3 - 1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 950,00	4 950,00	
5	Aermec CH.13 - 2 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
6	Aermec CH.9 - 1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
7	Daikin VRV4 - CHL 7 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
8	Daikin VRV4 - CHL 8 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
9	Daikin VRV3 - 4.11 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
10	Aermec CH.5-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
11	Aermec CH.5-2 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
12	Daikin VRV4 - CHL 10 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		6 600,00	6 600,00	
13	Daikin VRV4 - CHL 5 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		6 600,00	6 600,00	
14	Aermec CH.12-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 400,00	4 400,00	
15	Aermec CH.5.2-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 400,00	4 400,00	
16	Aermec CH.8-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 400,00	4 400,00	
17	Daikin server v.č. 3814978 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 950,00	4 950,00	
18	Daikin VRV3 4.8 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
19	Daikin VRV3 4.3 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
20	Aermec CH.4-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
21	Aermec CH.1-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 950,00	4 950,00	
22	Aermec CH.3-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
23	Aermec CH.3-2 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
24	Daikin VRV4 - CHL4.01 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 400,00	4 400,00	
25	Daikin SPLIT m.č. 1.102 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
26	Daikin VRV4 - CHL3 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 400,00	4 400,00	
27	Daikin VRV4 - CHL2 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
28	Daikin VRV3 - 4.7 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
29	Daikin VRV3 - 4.4 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		5 500,00	5 500,00	
30	Daikin VRV4 - CHL1.01.01 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
31	Daikin VRV4 - CHL1.01.02 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
32	Aermec CH.7-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 400,00	4 400,00	
33	Aermec CH.7-2 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 400,00	4 400,00	
34	Aermec CH.5.1-2 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
35	Aermec CH.11-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		3 850,00	3 850,00	
36	Aermec CH.11-2 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		4 950,00	4 950,00	
37	Daikin VRV3 - 4.6 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
38	Daikin VRV3 - 4.1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		7 150,00	7 150,00	
39	Aermec CH.6-1 rovníání lamel kondenzátu	kpl	1,00		5 500,00	5 500,00	
40	DOPRAVA	kpl	1,00		34 000,00	34 000,00	
Cena celkem bez DPH						249 050,00 Kč	

Kondenzátory budou mechanicky vyrovnány, tak aby poškození od krup, nemělo vliv na funkci venkovních jednotek. Kondenzátory není možné opravit a opravou vrátit do původního stavu.

Podpis/Signature: [REDACTED]

Doba dodání: 2 - 4 týdny