

## Dodatek č.4 k servisní smlouvě č. 06 028 12

**Zhotovitel:** LAKA CZ s.r.o.  
Baňská 1431  
156 00 Praha 5  
  
IČO : 25131770  
DIČ : CZ25131770  
zastoupený jednatelem |

**Objednatel:** ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR  
Rozvojová 135  
165 02 Praha 6  
  
IČO : 61389030  
DIČ : CZ61389030  
zastoupený ředitelem

**tímto dodatkem č. 4 servisní smlouvy dochází k rozšíření předmětu plnění následovně – viz Příloha č. 1 dodatku:**

Tyto ceny jsou platné pro rok 2019, jsou vedeny bez DPH, pro následující období budou upraveny o státem uznanou inflaci, což bude řešeno dodatkem ke smlouvě.

Z Přílohy č. 1 dodatku č. 2 byl zdemontován a ekologicky zlikvidován split systém

Výrobní číslo	Typ vnitřní j.	Výrobní číslo venkovní j.	Typ venkovní jednotky	Umístění
E80700171CK	UMTPE 71C	A80700096MF	Mitsubishi UMTPC 71CES	015

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 13.9.2019

V Praze dne 24.9.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
✓

.....  
.....

**Příloha č.1 dodatku č.4 servisní smlouvy č. S 06 02812**

Seznam zařízení

Lokalita	Výrobní číslo	Typ vnitřní jednotky	Výrobní číslo venkovní j.	Typ venkovní j.	Umístění / Pozice	Typ chladiva	servis pololetní	kontrola těsnosti roční
ÚEB Praha	904TAHQJQ137	UV24R.N10	906KCNL0Q815	UU24WR.U40	002	R32	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	AF0100343TK	FDE 100 VG	AD8100501NF	FDC 100 VNA	015	R410A/3,8 kg	2 200,00 Kč	1 200,00 Kč
CELKEM							4 400,00 Kč	1 200,00 Kč
CELKEM pololetní servis								4 400,00 Kč
CELKEM pololetní servis vč.kontroly těsnosti								5 600,00 Kč
<b>SERVIS CELKEM</b>								<b>10 000,00 Kč</b>

Zpracovala:

dne 27.8.2019