



Servisní zakázka SZA1904402

Typ zakázky

EO

Dodavatel PUMPA,a.s		DIČ CZ25518399 IČ 25518399	Zákazník Ústav dřístroiové techniky AV		DIČ CZ68081731 IČ 68081731	
Adresy společnosti: U Svitavy 1 618 00 Brno Střední Novosadská 10/18 779 00 Olomouc		U Pekáren 2 102 00 Praha 10	Královopolská 62/147 61200 Brno Česká republika			
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2555.						
Číslo bankovního účtu	2504790105/2600	Datum objednávky	07.10.19			
IBAN	CZ832600000002504790105					
Kód SWIFT	CITICZPX					
Způsob platby	Platba v hotovosti	Platební podmínka	0 dny			
Vaše reference	0019110806 z 9.10.2019 mail	Dodací adresa Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. i.				
Způsob dodávky						
Prodejce		Královopolská 62/147 61200 Brno Česká republika				
					@pumpa.cz	
Č.předmět u servisu	Číslo zboží	Kód sk.předmětů servisu	Sériové číslo	Popis	Záruka	Datum konce záruky (díly)
		SP_WILO		WILO top E -50/1-6	Ne	
Číslo police servisu	Kód oblasti poruchy	Kód příznaku	Kód poruchy	Kód vyřešení	Kód důvodu poruchy	
EXTERNI						

Popis závady

prosím o servisní kontrolu nefunkčního čerpadla, typ WILO Top E-50/1-6, které vykazuje poruchu e-2.3 a dále kontrolu dalších dvou čerpadel typu: Wilo Top E-50/1 /7 a Wilo Top E-30/1-10, na těchto nejsou funkční ovladače.

[redacted]

Předběžná cena opravy

0,00

Předběžný termín dokončení

07.11.19

Popis vyřešení

Cenová nabídka na dodávku a montáž čerpadel topení v ÚPT AV ČR, v.v.i. Královopolská 147

Č.předmět servisu	Typ	Číslo	Popis	Kód typu práce	Množství	Kód měrné jednotky	Jednotková cena bez DPH	Sleva %	Jednotková cena bez DPH	Částka
	Náklady	PAUSAL	Servisní paušál / spotřební materiál		3	KS	80,00	0	80	240,00

			Náhrada za Top E-50/1-6		0		0,00	0	0	0,00
Zboží	ZB00002278		MAGNA3 50-60F 240mm 230V PN6/10		1	KS	50 512,0 0	48	26 266,24	26 266,24
Zboží	ZB00009761		Těsnění KLINGERIT HD- 200 DN50 PN6 61x95		2	KS	15,70	10	14,13	28,26
			Náhrada za Top E-50/1-9		0		0,00	0	0	0,00
Zboží	ZB00002280		MAGNA3 50-100F 280mm 230V PN6/10		1	KS	58 856,0 0	48	30 605,12	30 605,12
Zboží	ZB00009761		Těsnění KLINGERIT HD- 200 DN50 PN6 61x95		2	KS	15,70	10	14,13	28,26
			Náhrada za Top E-30/1-10		0		0,00	0	0	0,00
Zboží	ZB00002396		MAGNA3 32-100 180mm 230V PN6/10		1	KS	27 832,0 0	48	14 472,64	14 472,64
Zdroj	SJKECLIK		Keclík Jan	P01	8	HOD	580,00	0	580	4 640,00
Zdroj	SJKECLIK		Keclík Jan	P04	1	HOD	420,00	0	420	420,00
Zdroj	SDOKKER-04-KECLIK		Silniční přeprava - Dacia Dokker Van 04 (1BK6963)		30	KM	14,50	0	14,5	435,00
Částka celkem									77 135,52	