

**Výzva k plnění č. 1/2019
k Rámcové dohodě č. 1915350010039**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

[REDACTED]

zástupce oprávněný jednat ve věcech administrativních

[REDACTED]

datová schránka hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 1535 Hranice, Hranická 457, 753 01 Hranice

(dále jen „objednatel“)

a

TenTex line s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264059

Sídlo: Jednořadá 1123/35, 160 00 Praha - Bubeneč

IČ: 05462711

DIČ: CZ05462711

Jejíž jménem jedná:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

datová schránka 2vn4er8

Adresa pro doručování korespondence: TenTex line s.r.o.

Jednořadá 1123/35

160 00 Praha - Bubeneč

(dále jen „zhotovitel“)

Objednáváme u Vás: opravu 5 ks stanů vzor 65 v rozsahu stanoveném v cenové kalkulaci této výzvy k plnění.

Požadovaná doba provedení: do 15. listopadu 2019

Místo provedení: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice.

Cena díla

- 1.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že úplata (cena) za službu specifikovanou v této příloze výzvy k plnění se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši **133 959,10 CZK** (slovy: **stotřicettřítisícdevětsetpadesátdevět,deset CZK**). V takto stanovené úplatě (ceně) jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s provedením díla (např. DPH...).
- 1.2. Kalkulace úplaty je stanovena takto:

| Služba | MJ | Počet kusů | Cena díla za MJ bez DPH (CZK) čl. 3.1. | DPH (%) | Cena díla celkem (tj. cena díla za položku vč. DPH (CZK)) |
|---|----|------------|--|---------|---|
| Oprava - Stan přední S65 - ev.č.102 (viz příloha č. 1) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan přední S65 - ev.č. 103 (viz příloha č. 2) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan přední S65 ev.č.106 (viz příloha č. 3) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan přední S65 - ev.č. 107 (viz příloha č. 4) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan přední S65 - ev.č. 108 (viz příloha č. 5) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan nástavný díl 852160-2004/3732 (viz příloha č. 6) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan nástavný díl 852160-2004/3731 (viz příloha č. 7) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan nástavný díl 852160-2004/3728 (viz příloha č. 8) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan nástavný díl 852160-2004/3727 (viz příloha č. 9) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan nástavný díl 852160-2004/3726 (viz příloha č. 10) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan zadní S65, ev.č.102 (viz příloha č. 11) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan zadní S65 ev.č.103 (viz příloha č. 12) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan zadní díl S65 ev.č. 106 (viz příloha č. 13) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan zadní díl S65 ev.č. 107 (viz příloha č. 14) | ks | 1 | | | |
| Oprava - Stan zadní díl S65 ev.č. 108 (viz příloha č. 15) | ks | 1 | | | |
| CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH (CZK) | | | | | 133 959,10 |

Platební podmínky:

Zaplacení úplaty bude provedeno po provedení díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích

neprodleně, nejpozději však do **30.11.2019**, na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel zaplatí úplatu dle daňového dokladu (faktury) **do 30 dnů** ode dne jeho prokazatelného obdržení. Objednatel neposkytuje zálohy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: **Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: Vojenský útvar 1535, Hranická 457, Hranice, 753 01**“. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude **originál dodacího listu s rozpisem jednotlivých položek objednávky** podepsaný při převzetí díla objednatelem.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednatele.

Tato výzva k plnění zhotovitele vůči objednateli zaniká, pokud nebude zhotovitelem potvrzena do **2. 11. 2019**. Potvrzená výzva k plnění nebo písemné přijetí výzvy k plnění musí být objednateli doručeno ve shora uvedeném termínu.

Tato výzva k plnění má **18** očíslovaných stran.

V Hranicích, dne

V Praze, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

velitel útvaru

jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2019.10.30
07:58:18 +01'00'

Pokud nebude výzva k plnění prodávajícím potvrzená, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Příloha č. 1 - Stan přední S65 - ev.č. 102

| P.č. | Nacnění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|---|-------------|--|-------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 1 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 1 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacnění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 9 438,00 |

Příloha č. 2 - Stan přední S65 - ev.č. 103

| P.č. | Nacnění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|---------------|---|-------------|--|-------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 1 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacnění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| SOUHRN | | | | 8 651,50 |

Příloha č. 3 - Stan přední S65 - ev.č. 106

| P.č. | Nacnění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|---------------|---|-------------|--|-------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 1 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 2 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacnění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| SOUHRN | | | | 10 224,50 |

Příloha č. 4 - Stan přední S65 - ev.č. 107

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|-------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 1 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 1,5 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 9 831,25 |

Příloha č. 5 - Stan přední S65 - ev.č. 108

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|-------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 1 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 1 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 9 438,00 |

Příloha č. 6 - Stan nastavný díl ev.č. 852160-2004/3732

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|---------------|--|-------------|--|-------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 0,7 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 0,7 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 0,2 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| SOUHRN | | | | 6 213,35 |

Příloha č. 7 - Stan nastavný díl ev.č. 852160-2004/3731

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 0,8 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 0,7 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 1 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 7 568,55 Kč |

Příloha č. 8 - Stan nástavný díl ev.č. 852160-2004/3728

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 1 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 1 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 9 438,00 Kč |

Příloha č. 9 - Stan nastavný díl ev.č. 852160-2004/3727

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 0,7 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 0,7 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 2 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 7 629,05 Kč |

Příloha č. 10 - Stan nástavný díl ev.č. 852160-2004/3726

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | 1 | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 1 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 9 438,00 Kč |

Příloha č. 11 - Stan zadní S65 ev.č. 102

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | 1 | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 1 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 9 438,00 Kč |

Příloha č. 12 - Stan zadní S65 ev.č. 103

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|---------------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | 1 | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 0,9 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| SOUHRN | | | | 9 359,35 Kč |

Příloha č. 13 - Stan zadní díl S65 ev.č. 106

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|---------------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | 1 | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| SOUHRN | | | | 8 651,50 Kč |

Příloha č. 14 - Stan zadní díl S65 ev.č. 107

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | 1 | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 1,2 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 9 595,30 Kč |

Příloha č. 15 - Stan zadní díl S65 ev.č. 108

| P.č. | Nacenění oprav (cena práce včetně režijního materiálu) | počet oprav | Cena práce daného úkonu za 1ks bez DPH | Cena celkem s DPH |
|------|--|-------------|--|--------------------|
| 1 | oprava přední části stanu (do1m) | | | |
| 2 | oprava zadní části stanu (do1m) | 1 | | |
| 3 | oprava podlahy (do1m) | 1 | | |
| 4 | oprava přední části stanu (celková) | | | |
| 5 | oprava zadní části stanu (celková) | | | |
| 6 | oprava švu (šití 1m) | 0,5 | | |
| 7 | oprava podpěry přední kovové dvoudílné | | | |
| 8 | oprava boční kovové podpěry | | | |
| 9 | oprava vložky otepl. (do1m) | | | |
| 10 | oprava vložky hygien. (do1m) | | | |
| 11 | oprava styčnicku | | | |
| | Nacenění nových náhradních dílů | | | |
| 12 | podlaha stanu 3x6m | | | |
| 13 | sklo v okně | | | |
| 14 | vložka dýmového otvoru (plech 0,8mm) | | | |
| 15 | podpěra přední kovová dvoudílná | | | |
| 16 | podpěra boční kovová | | | |
| 17 | lanko nosné hřebenové | | | |
| 18 | věšák ocelový | | | |
| 19 | palice ocelová 7kg s násadou | | | |
| 20 | styčnick | | | |
| 21 | obal č.1,3 | | | |
| 22 | kolík kotevní, profil T | | | |
| | SOUHRN | | | 9 044,75 Kč |