

## Oprava vrchní části šindelové střechy natavením nové izolační vrstvy

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
snížená	základní
15%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH snížená	DPH základní	Cena celkem s DPH
1.	S	Bulharská 7, 9, 11, 13	Oprava vrchní části šindelové střechy		368 800,00	55 320,00	0,00	424 120,00
			<b>CELKEM</b>		<b>368 800,00</b>	<b>55 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 120,00</b>

## Položky

Oprava vrchní části šindelové střechy natavením nové izolační vrstvy  
Bulharská 7, 9 , 11,13, Nový Jičín

Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	Hodnota DPH	
			15%	21%		15%	21%
<b>Střešní krytina</b>					<b>368 800,00</b>	<b>55 320,00</b>	
Vrchní SBS modifikovaný pás tl. 4,2 mm, barva červená	m2	1 020,000	205,00	0,00	209 100,00	31 365,00	0,00
Natavení vrchního pásu + mechanické kotvení	m2	1 020,000	135,00	0,00	137 700,00	20 655,00	0,00
Větrací komínky	ks	12,000	1 000,00	0,00	12 000,00	1 800,00	0,00
Spojovací materiál + plyn	soubor	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprava materiálu	soubor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revizní kontrola střešní části bleskosvodu (protokol)	soubor	4,000	2 500,00	0,00	10 000,00	1 500,00	0,00

Celkem bez DPH	368 800,00
DPH 15%	55 320,00
<b>Celkem s DPH</b>	<b>424 120,00</b>