

Nabídka na poskytování služby – BO / ZDU 6 /-ukládání*)

na základě požadavkového listu č. 43/2019
 podle dohody č. 175110187 + dodatek č. 1,2

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: brig. gen. Ing. Jaroslav TRAKAL ředitel VZ 551200 Stará Boleslav Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Poskytovatel: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Jehož jménem jedná: Ing. Martin Volný zástupce ředitele Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky: Tank bojový T-72M4CZ	Uživatel techniky: VÚ 4423 Dislokace techniky: Přáslavice [redacted] <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	Zástupce uživatele: [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):</i>	
Evidenční číslo: 860-87-94 / 023	[redacted]		
Rok výroby: 01. 01. 1986	[redacted]		
SOJ ano/ne; rozsah: *) Ano – Konečná kontrola	[redacted]		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy v rozsahu cenové kalkulace, po odstranění závad dokončení ZDÚ 6. Úkony spojené s PJ budou z důvodu neopravitelnosti vstřikovacího čerpadla řešeny záměnou PJ (původní PJ číslo SVA120745U7022L bude nahrazena PJ číslo SVA120745U5015L). Pryžové díly budou řešeny v souladu s dodatkem č. 1 smlouvy.			
Místo: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30. 11. 2020			
Nabídková cena:			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Poddodavatel (.....)			
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:			4 032 342,86
Nabídková cena celkem 4 032 342,86 Kč bez DPH, 4 879 134,86 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>			
V Šenově u Nového Jičína dne: 30. 10. 2019 Poskytovatel: [redacted]		V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne: [redacted] Objednatel: [redacted]	

Legenda: Přílohou potvrzené „Nabídky“ je: a) Kontrolní zápis z provedené defektace (příloha č. 6 této RD)
 b) Rozpad nabídkové ceny (příloha č. 5, list č. 2 této RD)
 c) Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ (příloha č. 5, list č. 3 této RD)

*) nehodící se škrtněte

[redacted]

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)
20	výměna koncovky výfuku, zavaření trnůl výfukového traktu							
21	kontrola otočného zásobníku a podlahy - ustavení, odstranění starého maziva, promazání, odstranění závad							
22	výměna vzduchového potrubí přívodu vzduchu pro vzduchový start - motorový prostor							
23	výměna 4 ks elektropneumatických ventilů EK4B (2 ks okruh přibzdování, 1 ks vzduchový start, 1 ks ovládání klapky FVZ)							
24	výměna 1 ks redukčního ventilu IL- 150/70 - ovládání filtroventilace							
25	výměna 1 ks redukčního ventilu IL - 150/70 - ventil pro vzduch start							
26	výměna 1 ks redukčního ventilu IL - 150/25 - okruh ovládání ostřikovacího zařízení pozorovacích přístrojů věže							
27	demontáž/montáž vzduchových lahví, naplnění 3 ks vzduchových lahví v KOO (HPH servis) - 2 ks korba, 1 ks věž							
28	revize 1ks vzduchové lahve v KOO (Excalibur) motorového prostoru							
29	provedení kalibrace tlakově vzduchové soustavy věže a podvozku							
30	demontáž tachogenerátoru provedení generální opravy v KOO (Seimex), zpětná montáž							
31	výměna manžet posilovače brzd							
32	výměna čidel snímačů teploty konečných pohonů							
33	demontáž ECU motoru, přezkoušení funkce, zpětná montáž							
34	údržba palivového čerpadla - kontrola dotávkvy, demontáž, kontrola stavu uhlíků, montáž							
35	demontáž přístrojové desky řidiče, přezkoušení funkce, zpětná montáž							
36	výměna baterií v záložním zdroji přístrojové desky							
37	výměna AKB - 6 ks (AKB dodá AČR)							
38	defektace topení Hydronic 10 (2ks) - následná oprava, defektace topení D-5CL (1ks) - následná oprava - demontáž topení zahrnuje demontáž a montáž věžového kompletu, otočného zásobníku, podlahy, výměna poškozených montážních dílů (náděky, flexy potrubí, objímky), zpětnou montáž, funkční zkouška (defektace a oprava v KOO Ebarsprecher)							
39	výměna čerpadel topení Hydronic a D-SCL, oprava přívodní kabeláže							
40	seřízení tlaku paliva podávacího čerpadla							
41	demontáž/montáž servoklapky filtroventilace FVZ, zaslání do KOO (LPP) na defektaci, oprava poškozených částí filtroventilace							
42	demontáž/montáž snímače tlaku vzduchu (PKOMP) zaslání do KOO (LPP) ke kontrole							
43	demontáž/montáž snímače minimální hladiny paliva zaslání do KOO ke kontrole (LPP)							
44	demontáž/montáž ovládací skříňky topení a ovládací skříňky FVZ, přezkoušení funkce na zkušebním přípravku							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč / 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena pr v Kč (bez DPH)
59	oprava a seřízení hydropohonu odměru - demontáž pohonu, demontáž ovládacích hadic, oprava pohonu, výměna těsniva, seřízení na zkušební, montáž							
60	přetěsnění nádržky HPO a HPN, výměna olejové náplně							
61	oprava prasklé konzoly ručního odměru							
62	výměna ovládacích hadic hydropohonu náměru							
63	oprava tepelné ochrany kanonu, výměna protřezných dílů							
64	oprava torzních pružin příklopu velitele							
65	oprava mechanismu zajištění poklopu střelce a velitele							
66	výměna pružného uložení odměru, zarážky věže konzoly CDU-BVIS zesilovače ZV 13-1							
67	výroba nových povlaků na hlavice SDIO, METEO, antény, kanón							
68	oprava lafety NSV - oprava funkce otáčení, výměna clony (filb) kolimátoru							
69	výměna masky kanónu							
70	vyčištění labyrintu pod věží - nečistoty poškozují kuličkovou dráhu a těsnění, zahrnuje demontáž komponent z věže - odstrojení, výměnu těsnící gumy							
71	výměna baterií v záložním zdroji SRP							
72	výměna konektorů na kabelu NV2KT1 (TRU)							

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení MD (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč / 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
111.	ověření funkce, účast pracovníka VOP při kontrole OKK, předání odbytu									
112.	náklady spojené se zakázkou - převzetí/předání techniky uživateli, zpracování nabídky, zabezpečení kooperací, nákupu									
114.	náklady na přepravu BVIS - 2x343x16,0 (přepravu zabezpečuje LPP)									
CELKEM běžná oprava										
CELKEM běžná oprava + ZDÚS				1 928,0		1 036 324,86	866 170,00	2 118 672,00	4 032 342,86	4 879 134,86

poznámka k bodu č. 1, 2, 3, 27, 28, 30, 38, 41, 42, 43, 83, 84, 88, 102, 107 - cena opravy bude stanovena po podrobné defektaci u subdávatele a fakturována na základě poddávatelešské faktury

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č. 175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

původní PJ číslo SVA120745U7022L bude nahrazena PJ číslo SVA120745U5015L