

Specifikace veřejné zakázky " Monitoring a čištění vnějších dešťových svodů a kanalizace v pavilonu A2 - havárie "

Havárie	Stručný popis	počet ks	jednotk. cena	závazná cena bez DPH
Areálová dešťová kanalizace	Aktuální stav: Při dešti dochází k naplnění kanalizace až do úrovně dešťových svodů na fasádě objektu to má za následek vytékání vody ve spojích potrubí a následné protékání do místností Oprava: Výkop na ležaté rozvody, obnažení a oprava napojení na kanalizaci, čištění a kamerové zkoušky, nové napojení, obetonování, zpětný zásyp a oprava okolního povrchu do původního stavu	16,00	14 920,- Kč	238 720,- Kč
Prasklá splašková kanalizace v suterénu pavilonu A2	Aktuální stav: V suterénu A2 praskla splašková kanalizace a došlo k naplnění místnosti (cca 4x8m) splaškami Oprava: Vysátí splašek fekálním vozem, vyčištění suteréních prostor, oklepání omítek, tlakové čištění kanalizace, demontáž sdk kastlíku u přívodního potrubí, kamerové zkoušky na celistvost potrubí, oprava poškozených míst kanalizace, provedení nové kanalizace včetně nových závěsů, oprava sdk kastlíků včetně dveří a nové malby, nové omítky včetně malby.	1,00	90 950,- Kč	90 950,- Kč
		Cena celkem bez DPH		329 670,- Kč
		Cena celkem s DPH		398 901,- Kč

Za objednatele:

Ing. Luděk Fišera ředitel



Za zhotovitele:

Petr Bělina, předseda představenstva



Za zhotovitele:

