

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č.

19421500 20 30P

Poř.čís.EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 1

List (-y, -ů): 1

173

ZHOTOVITEL


ARAMY s.r.o.

Novgorodská 935/12, Praha 10

IČO: 29026121

DIČ: CZ29026121

Zastoupený:



OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694


DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná



Bankovní spojení:

Raiffeisenbank,a.s.


Číslo účtu:



Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1



Dílicí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 1942150010076 ze dne 01.01.2017 u Vás objednávané:


Provedení	servisní prohlídka	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	VPZ: 234-63-93
VIN vozidla:	SALLAAA145A333502	RZ: 0	Stav počítadla: 231 150 Mh	Pracoviště Náměstí/O.
Na základě zaslané defektace závad žádáme o provedení BO v rozsahu:				
<ul style="list-style-type: none"> - servisní prohlídka dle intervalu stanoveném výrobcem - oprava (výměna) stěračů, silenbloku P ramene, čepu spodního ramene, tyčky Z stabilizátoru, Z kardanu, krytu kardanu - oprava (výměna) P brzdových kotoučů a P brzdových destiček, řídla P brzd - oprava (výměna) manžety poloosy, oprava disku rezervního kola, provedení geometrie kol 				
Předpokládaná cena včetně DPH	83 804,04 Kč	Předpokládaná cena bez DPH	69 259,54 Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:



Telefon:



Telefon:


Email:

V Praze dne


V Táboře dne

- 7 -11- 2019

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: - 7 -11- 2019

