

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č.

19421500 20 307

Poř. čís. EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 3

List (-y, -ů): 4

140

**ZHOTOVITEL**

**ARAMY s.r.o.**

Novgorodská 935/12, Praha 10

IČO: 29026121

DIČ: CZ29026121

**OBJEDNATEL**

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6


čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Zastoupený:



Zastoupený:



Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:



Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:



Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo

1942150010076

ze dne

07.08.2019

u Vás objednávané:


Provedení	servisní prohlídka	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	VPZ: 022-56-96
VIN vozidla:	SALLAAA145A333497	RZ: 0	Stav počítadla: 266 560 km	Pracoviště Liberec
Na základě zaslané defektace závad žádáme o provedení BO v rozsahu:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- servisní prohlídka dle intervalu stanoveném výrobcem, provedení geometrie kol</li> <li>- přezutí 4 ks pneumatik, oprava (výměna) kladky a řemene, čepu horního ramene, uložení Z stabilizátoru</li> <li>- oprava (výměna) vodní pumpy, výměna chladicí kapaliny, hadice intercooleru, krytu pod převodovkou</li> <li>- oprava (výměna) Z pružiny pérování, Z brzd, brzdových destiček a kotoučů, čidla, Z brzd, obložení ruční brzdy</li> </ul>				
Předpokládaná cena včetně DPH	90 402,39 Kč	Předpokládaná cena bez DPH	74 712,72 Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:



Telefon:



Telefon:

Email:


V Praze dne

.....

V Táboře dne

- 7 -11- 2019

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

- 7 -11- 2019

