

**Nabídka na poskytování služby**  
na základě požadavkového listu č. 40  
dle Rámcové smlouvy č. 145110126

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> RETIA, a.s.,		
Jehož jménem jedná: [redacted]		Jehož jménem jedná: [redacted]		
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: [redacted] Mob: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	Číslo průzkumné RVR PVO	<b>Uživatel techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice <b>Dislokace techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100 386 01 Strakonice [redacted] <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> [redacted] email: dloubnyj@army.cz		
<b>Evidenční číslo:</b>	vpz. 025-48-85 v.č. 005			
<b>Rok výroby:</b>	2017			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Nepožadována			
<b>Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Nepožadováno</b>				
Číslo telefonu: [redacted]		..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Vyjádření zástupce objednatele:</b>				
Číslo telefonu: [redacted]		..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Závada na parkování radarové hlavy RH. Při rozbalení RVR do polohy BCP a při opětovném parkování R hlava pootočená o několik stupňů doprava od parkovací polohy. Zjištěna závada na kroužkovém sběrači 5K0226500 vč. 0007 (pravděpodobně mechanická změna polohy Encoderu a pootočení severové značky).				
<b>Místo:</b> RETIA, a.s.				
<b>Termín (dobu) ukončení poskytování služby:</b> 30. 11. 2019				
<b>Nabídková cena:</b>				
<b>Druh nákladů:</b>	<b>Stručný popis</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Počet jednotek</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Defektace závady</b>				
Práce:	Defektace	1 200	4	4 800
Materiál:				
Kooperace:				
<b>Výměna kroužkového sběrače</b>				
Práce:	Výměna	1 200	8	9 600
Materiál:	Cena za materiál není v tomto případě účtována, výrobce uznal opravu kroužkového sběrače jako reklamaci.			
Kooperace:				
<b>Seřízení parkovací polohy, testování</b>				
Práce:	Seřízení, testování	1 200	4	4 800
Materiál:				
Kooperace:				
<b>Doprava</b>	Přeprava kroužkového sběrače k subdodavateli v Německu	1 337	1	1 337
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>20 537</b>



Nabídková cena celkem: 20 537,- Kč bez DPH, 24 849,77 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele:

[Redacted signature]

V Pardubicích

dne: 15. 10. 2019

V

dne:

Za poskytovatele: ...

[Redacted signature]

Za objednatele:

[Redacted signature]