

Zápis z KD stavby
III/33838 Paběnice, zajištění stability tělesa vozovky
konaného dne 9.10.2019

Přítomni: Chotěbor Zdeněk (KG-SERVIS), Jan Chyba (KG-SERVIS), Ján Kukura (KSUS)

Na základě sondy v místě šachty pro kanalizační řád byla zajištěna nedostatečná hloubka kanalizace. Šachtu nelze zřídit. Bude nutné změnit trasu kanalizační přípojky pro UV z důvodu křížení s jiným vedením (CETIN).

Objednatel a AD byl informován.

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku, list č. 8907574

Zapsal: Chotěbor