

Domov Na Výsluní

ADRESÁT:

Výtahy VP Praha, s.r.o.
Mladoboleslavská 812
197 00 Praha 9 Kbely


OBJEDNÁVKA 0010/70539456/2019

Objednáváme u Vás servis výtahů dle vaší nabídky.

Prosíme o písemné potvrzení přijetí objednávky.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

V Hořovicích dne 20. 11. 2019


PhDr. Drahomíra Boubínová
ředitelka Domova Na Výsluní


VÝTAHY VP PRAHA s.r.o.

**ZHOTOVITEL:**

Výtahy VP Praha, s.r.o.
Mladoboleslavská 812
197 00 Praha 9 Kbely
IČ: 27565114 (OR MĚS Praha C/116641)
DIČ:CZ27565114
email: jiri.kriz@vytahypraha.cz

OBJEDNATEL:

Domov Na Výsluní
Pražská 932/48a
268 01 Hořovice
IČ:70539456 (OR Měs.S Praha /
Zastoupeno paní
domov@seniori-navysluni

Naše značka:

JKR-1911360

Vyřizuje:

Jiří Kříž: +420 777 793 400

Dne: 20.11 2019

Nabídka platí 30dnů

CENOVÁ NABÍDKA č. JKR-1911360**SOD: 20123****Výtah: NGV500****Evidenční číslo: 235**

Vážení zákazníci,

na základě provedení inspekční prohlídky výtahu, si Vám dovoluujeme poslat cenovou nabídku na odstranění rizikových faktorů z protokolu této prohlídky.

Bližší specifikaci naleznete v příložené tabulce:

Specifikace opravy:	cena:
Odstranění rizik z inspekční prohlídky:	
Bod 5 . doplnění tabulek nepoužívat při požáru:	60,-Kč
Bod 18a+18b: doplnění nouzové signalizace nad a pod kabinu:	
Dodání hlásek:	4 270,-Kč
Montáž:	1 200,-Kč
Celková cena:	5 470,-Kč
Lze uskutečnit jen při splnění bodu 71.	
Bod 27 – výměna průhledových skel:	
4x bezpečnostní sklo/á 248,-Kč:	992,-Kč
Výměna:	300,-Kč
Celková cena:	1 292,-Kč
Bod 32 – Vybavení dveří zajišťovacím zařízením:	
Nová dveřní uzávěra:	7 240,-Kč
Výměna:	600,-Kč
Celková cena:	7 840,-Kč
Bod 45 – výměna osvětlení klece:	
Nový panel osvětlení:	3 248,-Kč
Přepojení v rozvaděči:	356,-Kč
Montáž tělesa:	450,-Kč
Celková cena:	4 054,-Kč
Bod 46 – Doplnění nouzového osvětlení:	
Osvětlovací těleso:	236,-Kč
Akumulátor:	1 254,-Kč
Montáž:	437,-Kč
Celková cena:	1 927,-Kč
Body 47; 48; 49 – Doplnění krytů:	
Zakázková výroba krytů:	7 246,-Kč
Montáž:	4 270,-Kč
Celková cena:	11 516,-Kč



Bod 50a; 50b; 52 nelze splnit bez zásahu do konstrukce výtahu.	
Bod 53 – Výměna brzdy s ohledem na nevyhovující konstrukci stroje:	
Dvoučinná brzda včetně držáku:	19 896,-Kč
Výměna:	1 200,-Kč
Celková cena:	21 096,-Kč
Bod 56 - Výměna stávajících nárazníků:	
2x nárazník/á 1 840,-Kč:	3 680,-Kč
2x nárazník/á 1 387,-Kč:	2 774,-Kč
Celková cena:	6 454,-Kč
Bod 60 – Úprava systému nouzového pohonu:	
Dodávka bezpečnostního spínače s pružinou:	1 080,-Kč
Spotřební materiál:	856,-Kč
Montáž:	700,-Kč
Celková cena:	2 636,-Kč
Bod 71 – Doplnění zařízení pro nouzovou signalizaci:	
GSM brána:	7 040,-Kč
Komunikátor:	7 238,-Kč
Montáž:	1 200,-Kč
Celková cena:	15 478,-Kč
Bod 75 – Opásání protiváh:	
2x certifikovaný pás/á 1 496,-Kč	2 229,-Kč
Opásání:	300,-Kč
Celková cena:	2 529,-Kč
Bod 77 – Zajistit určení klece ve stanici ve strojovně:	
450,-Kč	
Odmaštění řetězů, označení polohy na řetězech barvou	
Dopravní náklady:	3 080,-Kč
Souhrnná cena:	83 882,-Kč
Sleva 5% pro dlouhodobého zákazníka:	- 4 194,-Kč
Celková cena po slevě:	79 688,-Kč

DPH bude připočítána podle platných předpisů k datu uznaného zdanitelného plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré materiálové i dopravní náklady včetně úklidu pracoviště a předání hotového díla podle uvedeného rozsahu. Očekáváme Vaší závaznou objednávku na provedení prací a těšíme se na další spolupráci.

Termín provedení prací: započeti po obdržení závazné objednávky a dodání náhradních dílů

Délka opravy: dva technici po dvou dnech.

Nástup na opravu a provedení prací řeší vedoucí servisu pan: Martin Valeš, +420 775 762 600

S přátelským pozdravem:

Obchodní oddělení

Výtahy Praha s.r.o.

Jiří Kríž

+420 777 793 400

Jiri.kriz@vytahypraha.cz

Od: Jiří Kříž
Odesláno: úterý 26. listopadu 2019 8:31
Komu: 'domov@seniori-navysluni.cz'
Předmět: Odesílání e-mailu: sken_045570
Přílohy: sken_045570.pdf

Vážená paní Záhořiková,
posílám potvrzenou objednávku.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Jiří Kříž
obchodní oddělení

+420 777 793 400
+420 286 891 440
www.vytahypraha.cz

Výtahy Praha ČR s. r. o., Mladoboleslavská 812, 197 00 Praha 9 - Kbely

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:

sken_045570

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu zabezpečení.
Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.