

VÝZVA K PLNĚNÍ č. 005/19

k Rámcové dohodě č. 227/45/30/2019-8129

(Syst. č. NEN N006/19/V00033822)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná:

náčelník [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

Fakturační adresa: Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

jako „objednatel“ na straně jedné

a

SPAME, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45259

Sídlo: Okružní 1263/215, 796 01 Prostějov

IČO: 26916631

DIČ: CZ26916631

Jejíž jménem jedná: Ing. Jaromil Spáčil

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

SPAME, s.r.o.

Okružní 1263/2156

796 01 Prostějov

jako „zhotovitel“ na straně

na základě Rámcové dohody č. 227/44/30/2019-8129 (NEN syst. č. N006/19/V00004995) ze dne 3. 4. 2019 realizují tuto rámcovou dohodu následující výzvou k plnění:

Specifikace dílčího plnění:

Oprava 1 ks řídicí jednotky POJ1-PV1:

v. č. 3/2006 – nefunkční baterie, vadný převodník USB-RS232, nefunkční základnová anténa a vadný vf kabel 10 m.

Oprava 12 ks zvedáků terčů MRZ1-PV1:

v. č. 215/2006 – vypadává proudová ochrana, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 162/2006 – průstřel zvedáku, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 178/2006 – nekomunikuje s řídicí jednotkou, hlásí poruchu, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 224/2006 - průstřel zvedáku, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 167/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 166/2006 - průstřel zvedáku, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 200/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou, hlásí poruchu, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 172/2006 – nezvedá se, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 160/2006 – nelze nabít, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 170/2006 - průstřel zvedáku, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 150/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1;

v. č. 152/2006 - nekomunikuje s řídicí jednotkou, vadná anténa PT-1 a vadný snímač zásahů SZM-1.

Oprava 3 ks zvedáků terčů VRZ1-PV1:

v. č. 563/2006 – nezvedá se, nefunkční hydraulický systém;

v. č. 542/2006 – nekomunikuje s PC (vadná vysílačka);

v. č. 549/2006 - nekomunikuje s PC (vadná vysílačka).


Místo plnění:

Datum zahájení dílčího plnění: **28. 11. 2019**

Datum ukončení dílčího plnění: **16. 12. 2019**

Celková cena za dílčí plnění nepřesáhne: **183 712,49 Kč s DPH**
(v souladu s příloženým Kontrolním zápisem č. NeN5/8129/2019)

V



V

