

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č. 1942150020004

Poř.čís.EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 4

List (-y, -ů): 5

142

ZHOTOVITEL
ARAMY s.r.o.
 Novogorodská 935/12, Praha 10
 IČO: 29026121
 DIČ: CZ29026121

OBJEDNATEL
 Česká republika - Ministerstvo obrany
 IČO: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Registrace: Finanční úřad pro Středočeský územní úřad
 ěj:
 ě. spisu:
 Jejíž jménem jedná

Zastoupený:

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank,a.s.
Číslo účtu: 4899176001 / 5500

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881 / 0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 1942150010076 ze dne 07.08.2019 u Vás objednávané:

Provedení	servisní prohlídky	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LYP	VPZ: 234-26-63
VIN vozidla:	SALLAAA145A333135	RZ: 0	Stav počítadla: 226 000 km	1. OdDPS Tábor
Na základě zaslané defektní závady žádáme o provedení RO v rozsahu:				
<ul style="list-style-type: none"> - Servisní prohlídka dle stanoveného intervalu výrobcem - oprava (výměna) kladky a řemene, oprava (výměna) čepu a silenbloku předního spodního ramene - oprava (výměna) 1. dílu výfuku, oprava (výměna) stěračů, oprava (výměna) matic kol, oprava (výměna) hadice intercooleru - oprava (výměna) vodní pumpy, krytu pod převodovkou, zadních brzdových trubek, provedení geometrie 				
Předpokládaná cena včetně DPH		139 698,12 Kč		Předpokládaná cena bez DPH
				115 452,99 Kč

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:

Telefon:
 Telefon:
 Email:

V Praze dne

V Táboře dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: