

Příloha č. 1 Ceník opravářských a servisních prací Auto Dubina, a.s.

Ceník opravářských a servisních prací (Kč/hod. bez DPH)

	mechanické práce	karosářské práce	lakýrnické práce	elektrikářské práce	průměrná cena za hod. práce v Kč bez DPH
Fabia	480	300	300	480	390
Octavia	550	300	300	550	425
Praktik	350	300	300	350	325
Yeti	580	300	300	580	440
Karoq	490	300	300	490	395
Roomster	380	300	300	380	340
Rapid	450	300	300	450	375
Superb	650	300	300	650	475
Celková průměrná cena Kč/hod bez DPH					395,625

ev. č. objednatele: 10-1299/19